



پروتکل بینالمللی

اندازهگیری و صحهگذاری

عملکرد

مفاهیم و شیوههایی برای

بهبود کیفیت محیط

زیست داخلی

جلد دوم

کمیته پروتکل بینالمللی
اندازهگیری و صحهگذاری عملکرد

بازنگری مارس ۲۰۰۲

DOE/GO-102002-1517

مترجم: فراز سجده‌ای

فاطمه ملایی

مقدمه مترجم

صرفه‌جویی انرژی و فواید مالی آن مبحثی است که هرگز نباید به آن به صورت مجرد نگریسته شود. به همین دلیل در کشورهای دارای تجربه در این زمینه، ملاحظات مربوط به صرفه‌جویی علاوه بر هزینه‌های مستقیم حاملهای انرژی و دیماند به بهره‌وری و کاهش ضایعات هم می‌پردازد. چون این دو نیز به صورت غیر مستقیم بر هزینه‌های انرژی اثر دارند. فصل مشترک این مباحث با صرفه‌جویی حاملهای انرژی موضوع کیفیت محیط زیست داخلی^۱ (IEQ) است که خود شامل پارامترهای اثرگذار بسیار نظری: روشنایی، آسایش حرارتی، رطوبت، آلاینده‌های مختلف به صورت گازی و ذرات وغیره است. تغییرات کوچک در کیفیت محیط زیست داخلی می‌تواند بر بهره‌وری ساکنین ساختمان اثر بگذارد و این خود می‌تواند اثرات مالی صرفه‌جویی انرژی را تقویت یا تضعیف کند.

تمرکز جلد دوم پروتکل اندازه‌گیری و صحه‌گذاری عملکرد که مانند جلد اول از انتشارات سازمان ارزیابی کارایی (EVO^۲) است، انجام اقدامات احتیاطی و تعديلی در حین اجرای پروژه‌های صرفه‌جویی انرژی است. این موضوعی است که گرچه معمولاً به صورت ضمنی به آن توجه می‌شود ولی هرگز چنین نگاه سیستماتیکی به آن صورت نگرفته است.

امید است که متن حاضر به ایجاد این نگاه در متخصصین و کارشناسان و مجریان پروژه‌های صرفه‌جویی انرژی کمک کند. از کلیه متخصصین تقاضا می‌گردد، نظرات خود جهت بهبود متن حاضر را به شرکت بهینه سازی مصرف سوخت ارسال نمایند تا در چاپ‌های بعدی مورد توجه قرار گیرد.

فراز سجده‌ای
خرداد ۹۳

¹ Indoor Environment Quality (IEQ)
² Efficiency Valuation Organization (EVO)

فهرست مندرجات

| | |
|---|---|
| سپاسگزاری | ج |
| ۱ مقدمه | ۱ |
| ۲ هدف | ۱ |
| ۳ چگونگی استفاده | ۲ |
| ۴ معرفی عمومی کیفیت محیط زیست داخلی | ۲ |
| ۵ ۱ پارامترهای مهم IEQ مرتبط با انرژی | ۴ |
| ۶ ۲ شرایط گرمایش داخلی | ۲ |
| ۷ ۳ روشنایی داخلی | ۴ |
| ۸ ۴ آلاینده‌های داخلی؛ منابع و اثرات آنها بر سلامتی | ۴ |
| ۹ ۵ کنترل غلظت آلاینده‌های داخلی | ۴ |
| ۱۰ ۶ علائم حاد نامشخص بیماری و بیماری مرتبط با ساختمان | ۴ |
| ۱۱ ۷ جمعیت‌های حساس | ۴ |
| ۱۲ ۸ استانداردها، کدها و راهنمای برای تهویه و کیفیت محیط زیست داخلی | ۴ |
| ۱۳ ۹ نسبت IEQ با بهره‌وری | ۴ |
| ۱۴ ۱۰ بهترین شیوه‌ها برای حفظ IEQ | ۵ |
| ۱۵ ۱۱ حفظ کیفیت مناسب هوای داخلی | ۵ |
| ۱۶ ۱۲ طرح‌های مدیریت IEQ و برنامه‌های مربوطه | ۵ |
| ۱۷ ۱۳ ارتباط بین راهکارهای صرفه‌جویی انرژی و IEQ | ۵ |
| ۱۸ ۱۴ اثر راهکارهای صرفه‌جویی انرژی بر IEQ در ساختمان‌های خاص | ۷ |
| ۱۹ ۱۵ پیش زمینه | ۷ |
| ۲۰ ۱۶ تعیین نتایج احتمالی IEQ و پیش‌بینی اثر آنها | ۷ |

| | |
|----|---|
| ۲۸ | ۳-۷ اهمیت تغییرات پیش‌بینی شده در IEQ |
| ۲۸ | ۸ روش‌های اندازه‌گیری و صحه‌گذاری برای IEQ |
| ۲۸ | ۱-۸ تاریخچه |
| ۲۹ | ۲-۸ اهداف اندازه‌گیری و صحه‌گذاری IEQ |
| ۲۹ | ۳-۸ موضوعات M&V برای IEQ |
| ۲۹ | ۴-۸ رویه M&V |
| ۳۱ | ۵-۸ رویکردهای اساسی M&V |
| ۳۲ | ۶-۸ روش‌های انتخابی M&V برای پارامترهای IEQ خاص |
| ۳۶ | ۹ به کارگیری راهنمای کارگردانی |
| ۳۶ | ۱۰ ملاحظات پایانی |
| ۳۷ | ۱۱ مراجع |

سپاسگزاری

• • • • •

سازمان‌های مشارکت کننده

| | | |
|--------------|---|--|
| برزیل | موسسه ملی کارایی انرژی (INEE) | |
| | وزارت معادن و انرژی | |
| بلغارستان | بنیاد کارایی انرژی بلغارستان (EnEffect) | |
| کانادا | انجمن شرکت‌های خدمات انرژی کانادا (CAESCO) | |
| | منابع طبیعی کانادا (NRC) | |
| چین | کمیسیون دولتی اقتصاد و تجارت خارجی | |
| | مرکز کارایی انرژی پکن (BECON) | |
| جمهوری چک | Stredisko pro Efetivni Energie (SEVEN7) | |
| ہند | موسسه تحقیقات انرژی تاتا (TERI) | |
| ژاپن | وزارت تجارت بین‌المللی و صنعت (MITI) | |
| کره | گروه مدیریت انرژی کره (KEMCO) | |
| مکزیک | (CONAE) Comision Nacional Para El Ahorro De Energia | |
| | Fideicomiso De Apoyo Al Programa De Ahorro De Energia Del Sector Electrico (FIDE) | |
| لهستان | بنیاد کارایی انرژی لهستان (FEWE) | |
| روسیه | مرکز کارایی انرژی (CENEf) | |
| سوئد | هیئت ملی توسعه فنی و شهری سوئد | |
| اوکراین | آزانس مصرف منطقی انرژی و اکولوژی (ARENA – ECO) | |
| انگلستان | انجمن صرفه‌جویی انرژی | |
| ایالات متحده | جامعه مهندسین گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع امریکا (ASHRAE) | |
| | انجمن مهندسین انرژی (AEE) | |
| | انجمن متخصصین خدمات انرژی (AESP) | |
| | انجمن مالکان و مدیران ساختمان (BOMA) | |
| | انجمن ملی شرکت‌های خدمات انرژی (NAESCO) | |
| | انجمن ملی مشاوران املاک | |
| | وزارت انرژی ایالات متحده (DOE) | |
| | سازمان حفاظت از محیط زیست ایالات متحده (EPA) | |

کمیته‌های IPMVP

کمیته اجرایی

- ۱ گرگوری کتس (رئیس)، وزارت انرژی، ایالات متحده آمریکا
- ۲ جیم هالپرن (قائم مقام رئیس)، اتحادیه خدمات اندازه‌گیری و پایش، ایالات متحده آمریکا
- ۳ جان آرمستانگ، خدمات‌هاگلر بیلی، ایالات متحده آمریکا
- ۴ فلاویو کونتی، کمیسیون اروپا، ایتالیا
- ۵ دروری کراولی، وزارت انرژی ایالات متحده آمریکا
- ۶ دیو دیتون، HEC انرژی، ایالات متحده آمریکا
- ۷ آدام گولا، بنیاد کارابی انرژی لهستان، لهستان
- ۸ شرلی هانسن، Kiona International. ایالات متحده آمریکا
- ۹ لجاهاتیانگدی، شرکت مهندسین مشاور TCE، هند
- ۱۰ موری هپنر، خدمات انرژی اترون، ایالات متحده آمریکا
- ۱۱ چان - مین لین، شورای بهره‌وری هنگ کنگ، هنگ کنگ
- ۱۲ آرتور روزنفلد، کمیسیون انرژی کالیفرنیا، ایالات متحده آمریکا

کمیته فنی

- ۱ جان کوان (نایب رئیس)، Cowan Quality Buildings، کانادا
- ۲ استیو کروم (نایب رئیس)، خدمات انرژی اترون، ایالات متحده آمریکا
- ۳ دیوید ای. کلاریج، دانشگاه A&M تگزاس، ایالات متحده آمریکا
- ۴ إلن فرانکونی، Schiller Associates، ایالات متحده آمریکا
- ۵ جف اس. هاپلر دانشگاه A&M تگزاس، ایالات متحده آمریکا
- ۶ موری هپنر، خدمات انرژی اترون، ایالات متحده آمریکا
- ۷ ساتیش کومار، آزمایشگاه ملی لارنس برکلی، ایالات متحده آمریکا
- ۸ انگ لک لی، Supersymmetry Services Pvt. Ltd.، سنگاپور
- ۹ مارک مارتینز، ادیسون کالیفرنیای جنوبی، ایالات متحده آمریکا
- ۱۰ دیوید مک گون، شرکت NewEnergy، ایالات متحده آمریکا
- ۱۱ استیو شیلر، Schiller Associates، ایالات متحده آمریکا

کمیته کیفیت محیط زیست داخلی

- ۱ بیل فیسک (رئیس)، آزمایشگاه ملی لارنس برکلی، ایالات متحده آمریکا
- ۲ جیم بیلی، Building Dynamics، ایالات متحده آمریکا
- ۳ دیو بیر، Synchronous Energy Solutions، ایالات متحده آمریکا
- ۴ استیو براون، CSIRO، استرالیا
- ۵ اندره کریپس، بنیاد تحقیقات ساختمان، انگلستان
- ۶ جان دوگارت، ECD Energy and Environment، انگلستان

- ۷ دیل گیلبر، Built Environment Research ، استرالیا
- ۸ مایک جاور، انجمن مالکان و مدیران ساختمان، ایالات متحده آمریکا
- ۹ گرگوری کتس، وزارت انرژی، ایالات متحده آمریکا
- ۱۰ کن-ایچی کیمورا، دانشگاه واسدا، ژاپن
- ۱۱ ساتیش کومار، آزمایشگاه ملی لارنس برکلی، ایالات متحده آمریکا
- ۱۲ هال لِوین، هال لِوین و همکاران، ایالات متحده آمریکا
- ۱۳ ریچارد لیتل، آکادمی ملی علوم، ایالات متحده آمریکا
- ۱۴ دیوید موداری، سازمان حفاظت محیط زیست، ایالات متحده آمریکا
- ۱۵ تد ناتانسون، کارهای عمومی و خدمات دولتی، کانادا
- ۱۶ اندی پرسیلی، موسسه ملی استانداردها و فن آوری، ایالات متحده آمریکا
- ۱۷ آرتور روزنفلد، کمیسیون انرژی کالیفرنیا، ایالات متحده آمریکا
- ۱۸ سامیت ساکسنا، موسسه تحقیقات انرژی تاتا، هند
- ۱۹ اولی سپانن، دانشگاه صنعتی هلسینکی، فنلاند
- ۲۰ جان ساندل، مرکز بین المللی محیط زیست داخلی و انرژی، دانمارک
- ۲۱ استیو ترنر، گروه چلسی، ایالات متحده آمریکا
- ۲۲ اوله والجوئرن، موسسه تحقیقات ساختمان دانمارک ، دانمارک

بازرسان کیفیت محیط زیست داخلی

- ۱ اد آرنز، دانشگاه برکلی کالیفرنیا، ایالات متحده آمریکا
- ۲ جان دابلیو بیک، نروژ
- ۳ کارل - گوستاف بورنهاگ، شرکت هیبیت، کارلسون و سورنسن، سوئد
- ۴ تری بریمن، Camroden Associates ، ایالات متحده آمریکا
- ۵ گراهام چارلتون، موسسه سرمایش، تهیه مطبوع و گرمایش استرالیا، استرالیا
- ۶ سوزان کلامپیت، اداره خدمات عمومی، ایالات متحده آمریکا
- ۷ جئو کلاسون، دانشگاه صنعتی، دانمارک
- ۸ جیم کوگینز، شرکت Energy Applications، ایالات متحده آمریکا
- ۹ کاترین کومبز، شرکت Steven Winter Associates ، ایالات متحده آمریکا
- ۱۰ جان دیسی، آزمایشگاه ملی لارنس برکلی، ایالات متحده آمریکا
- ۱۱ ریچارد دودیبر، دانشگاه مک‌کوارین، استرالیا
- ۱۲ آنجلو دلسانته، CSIRO، استرالیا
- ۱۳ دیوید گریم‌سرود، دانشگاه مینه سوتا، ایالات متحده آمریکا
- ۱۴ شرلی هانسن، Kiona International، ایالات متحده آمریکا
- ۱۵ استین اولاف هانسن، دانشگاه علوم و فن آوری نروژ ، نروژ
- ۱۶ جیم هارون، Custom Energy ، ایالات متحده آمریکا
- ۱۷ ماتی جی. جانتون، موسسه ملی سلامتی عمومی، فنلاند
- ۱۸ ارکی کاهکونن، موسسه بهداشت حرفه‌ای فنلاند ، فنلاند
- ۱۹ پنتی کالیوکوسکی، دانشگاه کوپیو، فنلاند

- ۲۰ گرگ کوربیل، جانسون کنترلز، ایالات متحده آمریکا
- ۲۱ ماریانا لوما، فن‌آوری ساختمان VTT، فنلاند
- ۲۲ مارک مندل، NIOSH، ایالات متحده آمریکا
- ۲۳ جک مک‌کارتی، Environmental Health and Engineering Inc، ایالات متحده آمریکا
- ۲۴ آینو نوالاینن، موسسه ملی بهداشت عمومی، فنلاند
- ۲۵ رب اوینردر، اداره خدمات عمومی، ایالات متحده آمریکا
- ۲۶ باد اوفرمن، مهندسی محیط زیست داخلی، سان فرانسیسکو، ایالات متحده آمریکا
- ۲۷ دئو پراساد، دانشگاه نیو سات ویلز، استرالیا
- ۲۸ دان پریزمبل، صندوق RREEF، ایالات متحده آمریکا
- ۲۹ جان ریز، وزارت انرژی، ایالات متحده آمریکا
- ۳۰ اد رید، مرکز سرمایش گازی امریکا، ایالات متحده آمریکا
- ۳۱ جیمز راجرز، مشاور انرژی، ایالات متحده آمریکا
- ۳۲ جورما ساتیری، انجمن کیفیت هوای داخلی و آب و هوای فنلاند، فنلاند
- ۳۳ کریستین شوئیزر، محیط زیست استرالیا، استرالیا
- ۳۴ جایکریشنا شانکاوارام، دانشگاه کارنیگی ملون، ایالات متحده آمریکا
- ۳۵ استفان اسکرفوینگ، دانشگاه لوند، سوئد
- ۳۶ جان تالبوت، وزارت انرژی، ایالات متحده آمریکا
- ۳۷ استیو تیلور، شرکت مهندسی تیلور، ایالات متحده آمریکا
- ۳۸ جان تیفانی، Tiffany Bader Environmental، ایالات متحده آمریکا
- ۳۹ جین تاکر، سازمان حفاظت محیط زیست، ایالات متحده آمریکا
- ۴۰ دیو واردن، مهندسی DWT، کانادا
- ۴۱ داویج وارفیلد، شرکت فیلتر تری-دیم، ایالات متحده آمریکا
- ۴۲ جیم وودز، موسسه تحقیقاتی HP Woods، ایالات متحده آمریکا

هماهنگ‌کننده فنی

ساتیش کومار، آزمایشگاه ملی لارنس برکلی، ایالات متحده آمریکا
پست الکترونیکی: SKumar@lbl.gov، تلفن: ۰۰۲ - ۶۴۶ - ۷۹۵۳

ما از بسیاری از سازمان‌هایی که انتشار IPMVP را ممکن ساختند، قدردانی می‌کنیم. بالاخره از اداره فن‌آوری ساختمان، برنامه‌های دولتی و اجتماعی در دفتر کارایی انرژی و انرژی تجدیدپذیر در وزارت انرژی ایالات متحده که حمایت مالی مهمی برای IPMVP، از جمله انتشار این سند را فراهم کردند، تشکر می‌کنیم. تجدید چاپ جلد اول و دوم IPMVP، از طریق کمک‌های زیاد مالی برنامه فدرال مدیریت انرژی^۱ (FEMP) وزارت انرژی آمریکا امکان‌پذیر شده است. سازمان IPMVP از این کار FEMP بسیار قدردانی می‌کند.

^۱ Federal Energy Management Program

رد مسئولیت

این پروتکل به صورت چارچوبی برای تعیین صرفه‌جویی‌های انرژی و آب ناشی از اجرای بک پروفه کارایی انرژی به کار می‌رود. هدف دیگر تهیه این کمک به پایش عملکرد سیستم‌های انرژی تجدیدپذیر و افزایش کیفیت محیط زیست داخلی در ساختمان‌ها بوده است. سازمان IPMVP هیچ حقوق قانونی را ایجاد یا هیچ‌گونه الزامات قانونی بر افراد یا دیگر نهادهای قانونی تحمیل نمی‌کند. این سازمان هیچ اختیار و تعهد قانونی برای نظارت، پایش یا اطمینان از انطباق با مقررات ذکر شده و گنجانده شده در ترتیبات قراردادی بین افراد یا اشخاص ثالث ندارد. این مسئولیت طرفین هر قرارداد خاص است که توافق‌نامه را به وضعیت مطلوب برسانند و در صورت نیاز این پروتکل در قرارداد فی ما بین گنجانده شود و از انطباق با آن اطمینان حاصل کنند.

۱ مقدمه

در ویرایش سال ۲۰۰۰ پروتکل بین‌المللی اندازه‌گیری و صحه‌گذاری عملکرد (IPMVP)، مسائل کیفیت محیط‌زیست داخلی^۱ (IEQ) مورد اشاره قرار گرفت و به این ترتیب جامنگرتر شد. این سند اطلاعاتی را فراهم کرد که به متخصصین کارایی انرژی و صاحبان و مدیران ساختمان در حفظ یا ارتقاء IEQ و سلامتی و آسایش ساکنین حین اجرای راهکارهای صرفه‌جویی انرژی از طریق اصلاحات یا ساخت‌وساز جدید ساختمان‌های تجاری و عمومی کمک کند.

جلد دوم این پروتکل منحصراً بر روی مسائل کیفیت محیط زیست داخلی تمرکز دارد (ر.ک. پیش‌گفتار جلد اول درباره دید کلی IPMVP). این جلد با معرفی کلی IEQ آغاز می‌شود. سپس بهترین شیوه‌ها برای حفظ میزان بالای IEQ مرور می‌شود. اثرات احتمالی مثبت و منفی راهکارهای خاص صرفه‌جویی انرژی بر IEQ در قالب جدولی در بخش ۵ خلاصه شده است. بقیه سند، روش‌های اندازه‌گیری و صحه‌گذاری IEQ را ارائه می‌دهد که ممکن است برای رسیدن به اهداف زیر استفاده شود: ۱) اطمینان از این که راهکارهای صرفه‌جویی انرژی تاثیر مخربی بر IEQ ندارد، ۲) کمی‌سازی بهبود IEQ درنتیجه اجرای راهکار صرفه‌جویی انرژی، و ۳) صحه‌گذاری این که پارامترهای IEQ انتخاب شده، دستورالعمل‌ها یا استانداردهای قابل کاربرد IEQ را برآورده می‌سازند. یک روش چندمرحله‌ای برای اندازه‌گیری و صحه‌گذاری IEQ ارائه شده که به وسیله بخشی درباره رویکردهای عمومی در اندازه‌گیری و صحه‌گذاری و سپس با جدولی از روش‌های مختلف اندازه‌گیری و صحه‌گذاری پارامترهای خاص IEQ دنبال شده است. این سند توسط یک تیم بین‌المللی از متخصصین IEQ و کارایی انرژی ساختمان تهیه شده و وضعیت کنونی دانش در این مورد را بازتاب می‌دهد. نشریات IPMVP که دربرگیرنده جلد IEQ است هر دو سال یک بار به روزرسانی می‌شوند.

۲ هدف

پروتکل بین‌المللی اندازه‌گیری و صحه‌گذاری عملکرد^۲ (IPMVP) راهنمای چارچوبی را برای اندازه‌گیری و صحه‌گذاری عملکرد انرژی ساختمان با تأکید بر تغییرات عملکرد انرژی در اثر اجرای راهکارهای صرفه‌جویی انرژی در ساختمان‌ها فراهم می‌کند. بسیاری از راهکارهای صرفه‌جویی انرژی ساختمان دارای این پتانسیل هستند که به صورت مثبت یا منفی غلظت آلاینده‌های داخل ساختمان، شرایط آسایش گرمایی و کیفیت نور را تحت تاثیر قرار دهند. این موارد و دیگر مشخصه‌های محیط زیست داخلی در مجموع، کیفیت محیط زیست داخلی^۳ (IEQ) نامیده می‌شوند.

کیفیت محیط زیست داخلی (IEQ) می‌تواند بر سلامت و بهره‌وری ساکنین ساختمان اثر بگذارد. تغییرات کوچک در سلامت و بهره‌وری ساکنین ممکن است از لحاظ مالی بسیار باز و به طور بالقوه بیش از مزایای مالی صرفه‌جویی انرژی باشد (فیسک و روزنفلد، ۱۹۹۸). مهم است که ملاحظات IEQ قبل از انتخاب و اجرای راهکارهای صرفه‌جویی انرژی به وضوح شناسایی شوند.^۴ درنتیجه، هدف اولیه این سند، فراهم کردن اطلاعاتی برای کمک به متخصصین کارایی انرژی و صاحبان و مدیران ساختمان در حفظ یا ارتقاء IEQ در زمانی است که آن‌ها راهکارهای صرفه‌جویی انرژی را در ساختمان‌های^۵ تجاری و عمومی غیر صنعتی اجرا

¹ Indoor Environmental Quality

² International Performance Measurement and Verification Protocol

³ عبارت کیفیت هوای داخلی (IAQ) بعضی اوقات برای همین هدف استفاده می‌شود، اگرچه IAQ در اشاره به میزان آلاینده‌ها در هوای داخلی مفیدتر است.

⁴ متقابلاً، در زمان انتخاب راهکارها برای بهبود IEQ، اثرات بالقوه این راهکارها بر مصرف انرژی ساختمان باید مورد توجه قرار گیرد. این سند، به طور مستقیم به این موضوع اشاره نمی‌کند اما شامل برخی از اطلاعات مرتبط می‌شود.

⁵ هدف این سند جایگزین شدن آن برای کدهای محلی یا ایفا نظر راهنمای برای تشخیص و حل مشکلات خاص IAQ و سلامتی نیست. بیمارستانها و سایر مراکز درمانی دارای الزامات خاص محیط زیست داخلی هستند که در این سند به آنها اشاره نشده است.

می‌کنند. در ضمن، این سند بعضی از اندازه‌گیری‌های عملی IEQ و تهویه را شرح می‌دهد که در شرایط خاص می‌توانند در حفظ یا بهبود IEQ نیز به متخصصین صرفه‌جویی انرژی کمک کنند.

۳ چگونگی استفاده

بخش ۴ و ۵ این سند، IEQ را از طریق توصیف پارامترهای IEQ، منابع آلاینده داخلی، استانداردهای IEQ و روش‌های حفظ سطح بالای IEQ معرفی می‌کند. این بخش‌ها برای آموزش متخصصین انرژی ساختمان درباره IEQ و نیز برای فراهم کردن پایه‌ای برای بخش‌های بعدی این سند، طراحی شده است. متخصصین با دانش کاری قوی در خصوص مسائل IEQ می‌توانند بخش ۴ و ۵ پشت سر بگذارند. بخش ۶ ارتباط بین راهکارهای صرفه‌جویی خاص و IEQ را توصیف می‌کند و در آن بر راهکارهای جذابتر که عین صرفه‌جویی انرژی IEQ را بهبود می‌بخشند، تاکید شده است. این اطلاعات در جدولی ارائه شده، بنابراین خوانندگان می‌توانند به سرعت اطلاعات مرتبط با وضعیت خود را شناسایی کنند. ممکن است برخی کاربران این سند نیازی به خواندن بعد از بخش ۶ را نداشته باشند چرا که اقدامات صرفه‌جویی انرژی آن‌ها احتمالاً به‌طور قابل توجهی IEQ را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد. بخش ۷ بحثی از کاربرد بخش ۶ در ساختمان‌های خاص را ارائه می‌کند. بخش ۸ به اندازه‌گیری و صحه‌گذاری IEQ اشاره دارد. در آن جا یک روش کلی اندازه‌گیری و صحه‌گذاری IEQ همراه با شرحی از رویکردهای اصلی M&V و جدولی از روش‌های انتخابی M&V برای پارامترهای خاص IEQ ارائه و عملی‌ترین و مفیدترین روش‌های M&V مشخص شده‌اند. بخش ۹ چگونگی اجرای مفاهیم موجود در این سند را تشریح می‌کند. نتیجه‌گیری و مراجع به ترتیب در بخش‌های ۱۰ و ۱۱ آمده‌اند.

۴ معرفی عمومی کیفیت محیط زیست داخلی

۱-۱ پارامترهای مهم IEQ مرتبط با انرژی

بسیاری از مشخصات محیط زیست داخلی ممکن است آسایش، سلامت، رضایتمندی و بهره‌وری ساکنین ساختمان را تحت تاثیر قرار دهد. مشخصات محیط زیست داخلی زیر محتمل‌ترین مواردی هستند که می‌توانند تحت تاثیر راهکارهای صرفه‌جویی انرژی ساختمان قرار بگیرند:

- شرایط گرمایش داخلی همچون دمای هوا و گرادیان عمودی آن، دمای تشعشعی میانگین، سرعت هوا و رطوبت؛
- غلظت آلاینده‌ها و بوها در هوای داخلی و مقدار آلاینده‌ها بر روی سطوح؛
- شدت و کیفیت روشناهی؛

این سند در خصوص آلاینده هوای داخلی نسبت به آسایش حرارتی و روشناهی اطلاعات دقیق‌تری را ارائه می‌دهد زیرا احتمال کمتری وجود دارد که کاربران IPMVP درباره آنودگی هوای داخلی مطلع باشند.

۲-۴ شرایط گرمایش داخلی

اثر گرمای داخلی محیط بر آسایش حرارتی به طور گستردگی شناخته شده است. آسایش حرارتی در چندین دهه مطالعه شده و نتیجه‌ی آن استانداردها و مدل‌های آسایش حرارتی برای پیش‌بینی سطح رضایت از گرمایش محیط به عنوان تابعی از پوشش ساکنین و سطح فعالیت آنها است (ASHRAE ۱۹۹۷). با وجود این‌که متخصصین ساختمان توجه عمده‌ای بر آسایش حرارتی داشته‌اند، نارضایتی از شرایط گرمایی داخلی، رایج‌ترین منبع شکایت ساکنین در ساختمان‌های اداری است (فررسپیل ۱۹۹۸). در یک مطالعه میدانی بزرگ (شیلر و همکاران ۱۹۹۸) کمتر از ۲۵٪ از افراد در مورد دمای هوا نسبتاً یا بسیار راضی بودند. همچنان، ۲۲٪ شرایط گرمایی اندازه‌گیری شده در زمستان و تقریباً ۵۰٪ شرایط اندازه‌گیری شده در تابستان، خارج از مرزهای منطقه آسایش حرارتی ASHRAE (نسخه سال ۱۹۹۸) بود. این یافته‌ها مشخص کرد که تلاش بیشتری باید انجام شود تا شرایط گرمایی در

داخل مناطق آسایش مشخص شده، حفظ شود. حتی در تنظیمات آزمایشگاهی با لباس و سطوح فعالیت یکنواخت، راضی نگهداشتمن بیش از ۹۵٪ از ساکنین از طریق فراهم کردن محیط گرمایی یک نواخت یکسان (Fanger ۱۹۷۰) امکان پذیر نیست چرا که سلایق حرارتی افراد با هم متفاوت است. سیستم‌های تهویه مطبوعی که در آنها کنترل محدود دما و سرعت هوای محل کار در اختیار ساکنین قرار می‌گیرد به عنوان وسیله‌ای برای حداکثر کردن آسایش حرارتی مورد مطالعه قرار گرفته است (مثال: آرنس و همکاران ۱۹۹۱، باومن و همکاران ۱۹۹۳).

محدوده‌های حدی رطوبت نیز اثر منفی بر آسایش حرارتی می‌گذارد (فصل ۸ ASHRAE سال ۱۹۹۷). مناطق آسایش حرارتی ASHRAE در زمستان و تابستان، دارای یک مرز رطوبت مطلق پایین تر از ۴۵٪ آب به ازای هر کیلوگرم هوای خشک است که متناظر با رطوبت نسبی تقریباً ۳۰٪ در ۲۷°C و ۲۰٪ در ۲۰°C است. رطوبت نسبی زیر ۲۵٪ موجب شکایت از خشکی پوست، بینی، گلو و چشم بوده است. در رطوبت‌های بالا نیز به دلیل افزایش قابل ملاحظه رطوبت پوست نارضایتی زیاد می‌شود. محدوده بالای رطوبت منطقه آسایش حرارتی ASHRAE از رطوبت نسبی تقریباً ۶۰٪ در ۲۶°C تا ۸۰٪ در ۲۰°C است.

هم‌چنین دما و رطوبت هوا احساس کیفیت هوای داخلی و سطح شکایات درباره علائم بیماری مربوط به ساختمان (که اغلب علائم سندروم بیماری ساختمان خوانده می‌شود) را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در برخی مطالعات (اسکوف و همکاران ۱۹۸۹، جاکولا و همکاران ۱۹۹۱، ویون ۱۹۹۲، منزیس و همکاران ۱۹۹۳) دمای هوا با افزایش شیوع علائم بیماری همراه شده است. نشان داده شده که احساس پذیرش ساکنین از کیفیت هوا با افزایش دما و رطوبت، در محدوده‌ای بین ۱۸°C تا ۲۶°C، رطوبت نسبی ۳۰٪ و ۲۸٪، رطوبت نسبی ۷۰٪ کاهش می‌یابد (فنگ و همکاران ۱۹۹۷، مولها و همکاران ۱۹۹۳).

۳-۴ روشنایی داخلی

کیفیت محیط داخلی به طور قابل توجهی به برخی وجوده روشنایی شامل شدت روشنایی (شدت نوری که با یک سطح برخورد می‌کند)، مقدار درخشش و طیف نور^۱ بستگی دارد (IES ۱۹۹۳، ویج و نیوشام ۱۹۹۸). شواهدی وجود دارد که کاهش در مقدار چشمک زدن نور، یعنی میزان تغییر چرخه‌ای سریع شدت نور در طول زمان، ممکن است با کاهش سردد و خستگی چشم (ویلکنر و همکاران ۱۹۹۷) و با افزایش عملکرد کارکنان همراه شود (ویج و نیوشام ۱۹۹۷). در بسیاری از فضاهای داخلی، محیط داخلی از روشنایی روز و روشنایی مصنوعی تحت تاثیر قرار می‌گیرد. مشخصات پنجره‌ها و نورگیرها و سایهبان‌های آن‌ها، روشنایی داخلی روز را تحت تاثیر قرار می‌دهد. کیفیت روشنایی بر قی داخلی، تابعی از نوع، موقعیت و تعداد منابع نور و ویژگی‌های نوری سطوح داخلی همچون بازتابش طیفی و رنگ آن‌ها است.

روشهای کنترل روشنایی همچون بدون کنترل، کاهنده اتوماتیک نور مصنوعی و کنترل دستی روشنایی بالای سر یا روشنایی تحت کنترل کاربر هم ممکن است کیفیت روشنایی را تحت تاثیر قرار دهد.

ویژگی‌های روشنایی کیفیت دید را تحت تاثیر قرار داده و می‌تواند تاثیرات روانی بر خلق و خو و درک درباره خوشایندی یک فضا داشته باشد. از آن جا که حدود انتهایی روشنایی، تاثیر بارزی بر عملکرد دارد، معمولاً روشنایی داخلی در ساختمان‌های تجاری در محدوده‌های مشخص شده در راهنمادها یا استانداردها حفظ می‌شود. محدوده پیشنهادی برای شدت روشنایی تابعی از نوع فعالیت چشمی و سن ساکنین است. در ضمن راهنمایی را برای نسبت حداکثر شدت روشنایی یعنی محدوده شدت روشنایی در میدان دید فراهم می‌کنند. رضایت ساکنین از روشنایی ممکن است با شدت روشنایی و مشخصات سیستم روشنایی تغییر کند (کاتزف ۱۹۹۲).

۴-۴ آلاینده‌های داخلی؛ منابع و اثرات آنها بر سلامتی

تعداد زیادی از آلاینده‌های هوای داخلی هستند که سلامت ساکنین و حس پذیرش آنها از هوای داخلی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در زیر این آلاینده‌ها را معرفی شده‌اند.

^۱ شواهد اثرات طیف نور بر رضایت و عملکرد با هم مخلوط شده‌اند (ویج ۱۹۹۴، برمی ۱۹۹۲).



گازهای زیستی منتشره از انسان: انسان انواع مختلفی از گازهای بودار زیستی مانند بوی بدن آزاد می‌کند که می‌تواند بر حس پذیرش از هوای داخلی اثر بگذارد. اساس بسیاری از استانداردها و راهنمایها برای تعریف حداقل میزان تهويه در ساختمان‌ها بر تهويه مورد نیاز برای حفظ هوای داخلی به صورت قابل قبول از نظر نسبت زیاد (مثلاً ۸۰٪) از بازدیدکنندگانی است که ابتدا وارد فضایی می‌شوند که ساکنین تنها منبع آلینده داخلی آن هستند. در دهه اخیر، نگرانی‌ها درباره دیگر منابع بو و اثرات نامطلوب آلینده‌های هوا بر سلامتی به طور فزاینده‌ای استانداردهای تهويه ساختمان را تحت تاثیر قرار داده است.

دی‌اکسیدکربن (CO₂): یکی از گازهای زیستی منتشره از انسان در هوای بازدم است. انسان‌ها به طور عادی مهمترین منبع داخلی ایجاد دی‌اکسیدکربن هستند. لوازم خانگی بدون دودکش یا تخلیه ناقص محصولات احتراق هم می‌تواند غلظت دی‌اکسیدکربن (CO₂) داخلی را افزایش دهد. غلظت دی‌اکسیدکربن (CO₂) محیط بیرون اغلب تقریباً برابر ۳۵۰ ppm^۱ است، در حالی که غلظت فضای داخلی معمولاً در محدوده‌ای از ۵۰۰ ppm تا چندین هزار ppm قرار می‌گیرد. تصور نمی‌شود که دی‌اکسیدکربن (CO₂) در این غلظتها علت مستقیم عوارض نامطلوب بر سلامت باشد، ولی CO₂ یک جایگزین به سهولت قابل اندازه‌گیری برای آلینده‌های دیگر (مانند بوی بدن) است که توسط ساکنین ایجاد می‌شود.

غلظت دی‌اکسیدکربن (CO₂) فضای داخلی اغلب و گاه به صورت نامناسب به عنوان شاخصی از میزان تامین هوای بیرونی به ازای هر ساکن استفاده می‌شود. اگر تعداد ساکنین و نرخ تامین هوای بیرونی ثابت و نرخ تولید دی‌اکسیدکربن (CO₂) از ساکنین مشخص باشد، میزان تامین هوای بیرونی به ازای هر ساکن به صورتی ساده از مقدار پیش‌بینی شده در محاسبه موازن‌پایدار جرم برای غلظت داخلی متعادل دی‌اکسیدکربن (CO₂) بدست می‌آید (برسیلی و دالز ۱۹۹۰). ولی در بسیاری از ساختمان‌ها، غلظت دی‌اکسیدکربن (CO₂) هرگز در طول یک روز کاری ثابت نیست زیرا نرخ اشغال سکنه و تهويه به مدت کافی پایدار نیست. اگر غلظت اکسیدکربن (CO₂) در مقدار تعادل خود پایدار نباشد و برای برآورد نرخ تامین هوای بیرونی از رابطه ثابتی بین CO₂ و نرخ تهويه استفاده شود، نرخ برآورده شده تهويه هوای بیرونی می‌تواند اساساً اشتباه باشد.

مونوکسیدکربن (CO) و اکسیدهای نیتروژن (NO_x): غلظت‌های مونوکسید کربن (CO) و اکسیدهای نیتروژن (NO_x) در فضای داخلی ممکن است به دلیل احتراق بدون دودکش (مانند بخاریهای بدون دودکش)، خرابی سیستم‌های دودکش احتراق وسایل خانگی دودکش‌دار و نشت هوا از گازهای متصل به ساختمان، بیشتر از غلظت‌های خارجی باشد. استعمال دخانیات می‌تواند باعث افزایش مقدار غلظت مونوکسیدکربن (CO) داخلی شود. تماس کوتاه مدت با غلظت‌های بیش از حد مونوکسیدکربن (CO) می‌تواند باعث آسیب یا مرگ مغزی شود (NRC ۱۹۸۱). غلظت‌های کمتر می‌تواند در افراد دارای بیماری قلبی باعث درد قفسه سینه شود (NRC ۱۹۸۱). دی‌اکسیدنیتروژن (NO₂) معمولاً به عنوان مهمترین اکسید نیتروژن در فضای داخلی مورد توجه قرار می‌گیرد. غلظت‌های بالای دی‌اکسیدنیتروژن (NO₂) (مثلاً ۰/۵ ppm) می‌تواند باعث ناراحتی‌های تنفسی در افراد مبتلا به آسم و غلظت‌های در حدود ۱ ppm می‌تواند باعث افزایش مقاومت مسیر تنفس افراد شود (NRC ۱۹۸۱). تماس طولانی مدت با غلظت‌های خیلی کم دی‌اکسیدنیتروژن (NO₂) ممکن است با افزایش بیماری‌های تنفسی در میان کودکان همراه شود (ودال ۱۹۸۵).

ترکیبات آلی فرار (VOC‌ها):^۲ VOC‌ها دسته‌ای از آلینده‌های گازی هستند که حاوی کربن هستند. هوای داخلی به طور معمول شامل دهها VOC در غلظتهای قابل اندازه‌گیری است. VOC‌های داخل ساختمان از طریق مصالح ساختمانی (مانند رنگ‌ها، محصولات چوبی فشرده، چسب‌ها و غیره)، مبلمان، تجهیزات (مانند دستگاه‌های فتوکپی، پرینترها و غیره)، محصولات شوینده، محصولات ضد حشرات، و فعالیت‌های احتراقی (پخت و پز، بخاری بدون دودکش، استعمال دخانیات، استفاده از خودرو داخلی) منتشر می‌شوند. انسان هم VOC‌ها را به صورت نتیجه سوخت و ساز خود و استفاده از محصولات شخصی همچون عطرها آزاد

^۱ در مناطق شهری غلظت دی‌اکسیدکربن (CO₂) خارجی ممکن است اساساً خیلی بیشتر از ۳۵۰ ppm باشد و به طور قابل توجهی نسبت به زمان تغییر کند.

^۲ Volatile Organic Compound

می‌کند. هوای خارجی که وارد ساختمان‌ها می‌شود نیز دارای VOC‌ها است. VOC‌های موجود در خاک آلوده مجاور ساختمان نیز می‌تواند به داخل ساختمان کشیده شود.

مصالح ساختمانی و مبلمان جدید عموماً VOC‌ها را در مقدار بسیار بیشتری نسبت به مواد قدیمی‌تر منتشر می‌کنند. نرخ انتشار بسیاری از VOC‌ها ممکن است در طول چند هفته اول پس از نصب مواد در ساختمان به میزان زیادی کاهش یابد. ولی نرخ انتشار برخی از آنها همچون نشر فرمالدئید از محصولات چوبی فشرده بسیار آرام‌تر کاهش می‌یابد. بسیاری از سازندگان به دلیل نگرانی‌ها درباره اثرات VOC‌ها بر سلامت، بر روی کاهش انتشار این گازها از محصولات‌شان کار کرده‌اند و برخی از آن‌ها اطلاعات انتشار را در اختیار مشتریانشان نیز قرار می‌دهند.

برخی از VOC‌ها احتمالاً یا قطعاً سلطان‌زا یا موجب اثرات نامطلوب بر روی باروری هستند. برخی از VOC‌ها نیز دارای بوی ناخوشایند یا آزار دهنده‌ای هستند. تصور می‌شود که علت علائم بیماری‌های غیرمشخص باشد که بعداً درباره آن‌ها بحث خواهد شد.

غلظت کل ترکیبات آلی فرار^۱ (TVOC)، که اغلب به سادگی، برای اندازه‌گیری جامع VOC‌ها استفاده می‌شود، به صورت جرم کلی VOC‌های اندازه‌گیری شده به ازای واحد حجم هوا تعریف شده که این شامل ترکیبات آلی بسیار فرار (مانند فرمالدئید) نمی‌شود. مطالعات آزمایشگاهی که در آن انسان‌ها در معرض مخلوط کنترل شده VOC‌ها قرار گرفته‌اند (مولهای و همکاران ۱۹۸۶ و ۱۹۹۳)، در غلظت‌های TVOC در حد میلی‌گرم به مترمکعب هوا افزایش علائم بیماری را مستند کرده‌اند. گروهی از ۱۲ محقق اروپایی شمایی که مقالات علمی درباره اثر VOC‌ها/TVOC‌ها بر سلامتی را بررسی کرده‌اند و نتیجه گرفته‌اند که آلودگی فضای داخلی با VOC، محتمل‌ترین دلیل تاثیر بر سلامت و مشکلات آسایش است و نیز این که مقالات علمی موجود در مورد TVOC به عنوان شاخص ریسک برای سلامتی و آسایش، کامل نیستند (اندرسون و همکاران ۱۹۹۷). غلظت TVOC به عنوان شاخصی از آثار بر سلامتی، به طور ذاتی ناقص است زیرا توانایی هر یک از VOC‌ها برای ایجاد احساس علائم آزاردهنده‌گی بر اساس میزان آنها تغییر می‌کند (تنبرینک ۱۹۹۵). قابلیت سایر اثرات بالقوه بر سلامتی همچون سلطان یا آثار منفی بر باروری نیز با توجه به نوع ترکیب به شدت متغیر است.

با وجود این محدودیت‌ها، غلظت‌های بیش از اندازه بالای TVOC در ساختمان‌های تجاری، بیش از یک یا دو میلی‌گرم بر متر مکعب، وجود منابع قوی VOC را نشان می‌دهد (دیزی و همکاران ۱۹۹۴). در این صورت ممکن است انجام تحقیقات بیشتر برای تعیین ترکیب‌های VOC و/یا برای تشخیص منابع آن ضروری باشد. احتمال اثرات نامطلوب بر سلامت یا آسایش در اثر تماس زیاد با TVOC‌ها، به ترکیب مخلوط VOC و غلظت ترکیبات بدبو یا مضر بستگی دارد.

رادون یک گاز رادیواکتیو طبیعی است. منبع اولیه رادون در بسیاری از ساختمان‌ها، خاک یا سنگهای اطراف است. این گاز از طریق وارد شدن گاز خاک به ساختمان و نیز از طریق انتشار از بخش‌هایی از ساختمان که با خاک در ارتباط است، وارد ساختمان‌ها می‌شود. مصالح ساختمانی برپایه خاک و آب چاه‌ها هم می‌توانند منبعی از رادون باشند. تماس با رادون خطر سلطان ریه را افزایش می‌دهد (بیر جلد ششم ۱۹۹۸).

اوزون با هوای خارجی به داخل ساختمان آورده می‌شود. انواع خاصی از تجهیزات اداری همچون دستگاه فتوکپی و پرینترهای لیزری هم می‌توانند منبع داخلی ایجاد اوزون باشند. اوزون باعث التهاب ریوی و دیگر اثرات نامطلوب بر سلامت ریوی می‌شود. اوزون از طریق واکنش با سطوح داخلی از هوای داخلی حذف می‌شود، بنابراین معمولاً غلظت اوزون داخلی از غلظت خارجی آن کمتر است. اگر منابع داخلی تولید اوزون محدود باشند، معمولاً افزایش میزان تهווیه، در حالی که غلظت سایر آلاینده‌های در داخل ایجادشده را کاهش می‌دهد، غلظت اوزون داخلی را افزایش خواهد داد.

علاوه بر اثرات مستقیم اوزون بر سلامتی، این گاز می‌تواند به صورت شیمیایی با VOC‌های موجود در هوای داخلی یا مواد سطوح واکنش دهد. این واکنش می‌تواند VOC‌هایی تولید کند که ممکن است منبع تحریک‌های شیمیایی باشند (شیلدرز و وچلر ۱۹۹۷).

^۱ Total Volatile Organic Compound

روطوبت یک آلاینده نیست اما اثری قوی بر کیفیت محیط زیست داخلی دارد. بخار آب داخل ساختمان به دلیل سوخت و ساز بدن انسان و فعالیتهای او که شامل استفاده آب است و نیز به دلیل فعالیتهای احتراقی بدون دودکش و بهوسیله رطوبتزنها تولید می‌شود. خاک مرطوب نیز ممکن است منبعی از رطوبت در هوای داخلی و در مواد کف زمین که با خاک در تماس هستند، باشد. پیامدهای رطوبت زیاد در سلامت انسان پیچیده است و هنوز هم یک موضوع مورد بحث است (باگمن و آرنس ۱۹۹۶، آرنس و باگمن ۱۹۹۶). در بعضی مواقع، رطوبت‌های نسبی بالا ممکن است به رشد قارچ و باکتری کمک کند که این می‌تواند اثرات نامطلوبی بر سلامت داشته باشد.

چگالش آب در سطوح سرد داخلی (مانند پنجره‌ها) ممکن است به مواد آسیب بزند و سبب افزایش رشد میکروارگانیسم‌ها شود. نشت آب، همچون نشت از سقف و لوله‌کشی و قرار گرفتن مصالح ساختمانی در معرض باران یا برف در طول ساخت و ساز ساختمان، یک علت معمول آسیب به مصالح و رشد میکروارگانیسم‌ها است. شواهد بسیار قوی وجود دارد که مشکلات رطوبت در ساختمان‌ها منجر به اثرات زیانبار بر سلامت تنفسی همچون شیوع بیشتر آسم یا نشانه‌های دستگاههای تنفسی تحتانی می‌شود (مانند برانکریف ۱۹۹۲، دالز و همکاران ۱۹۹۱، اسپنگلر و همکاران ۱۹۹۳، اسمج و همکاران ۱۹۹۶، بخش مطالعات بیماری تنفسی ۱۹۸۴). مطالعات موردي بسیاری در خصوص مشکلات میکروبیولوژیکی مرتبط با رطوبت در ساختمان‌های تجاری انجام شده است.

حضور رطوبت‌زنها در سیستم‌های HVAC ساختمان‌های تجاری با افزایش علائم بیماری‌های تنفسی مختلف همراه بوده است.

ذرات در هوای خارجی وجود دارند و در داخل نیز از طریق تعداد زیادی از منابع (اون و همکاران ۱۹۹۲) شامل استعمال دخانیات و دیگر فرآیندهای احتراق وارد می‌شود. برخی از ذرات و فیبرها ممکن است به وسیله تجهیزات داخلی (مانند دستگاههای کپی و پرینترها) ایجاد شود. سایش مکانیکی و حرکت هوا هم ممکن است موجب آزاد شدن ذرات از مواد داخلی شود. ذرات از طریق افراد هم تولید می‌شوند، مانند تکه‌های ریخته شده پوست و قطرات ریز ایجادشده از عطسه و سرفه. بعضی از ذرات ممکن است شامل مواد شیمیایی سمی باشد. برخی ذرات که اساس بیولوژیک دارند ممکن است باعث واکنش‌های حساسیتی یا التهابی شوند یا منبعی برای بیماری‌های عفونی باشند. حتی وقتی غلظت ذرات نزدیک استاندارد ملی کیفیت هوای محیط امریکا ($50 \mu\text{g}/\text{m}^3$) برای ذرات کوچکتر از 10 میکرومتر است افزایش غلظت ذرات خارجی با افزایش شیوع بیماری و مرگ و میر همراه است (۱۹۹۶ EPA). در مورد ذرات با قطر کوچکتر از $2/5 \text{ میکرومتر}$ که احتمال بیشتری دارد که در داخل عمق ریه رسوب کنند، نگرانی‌های خاص بیشتر است (۱۹۹۶ EPA). در سال ۱۹۹۷ یک استاندارد ملی کیفیت هوای محیط توسط آژانس حفاظت از محیط زیست ایالات متحده^۱ (EPA) برای ذرات کوچکتر از $2/5 \text{ میکرومتر}$ منتشر شده است (<http://www.epa.gov/airs/criteria.html>) ($15 \text{ میکروگرم بر متر مکعب}$ برای میانگین سه ساله از غلظت متوسط حسابی سالانه، $65 \text{ میکروگرم بر متر مکعب}$ برای میانگین ۲۴ ساعته).

اندازه ذرات مهم است زیرا بر محلی که در سیستم تنفسی رسوب می‌کنند (EPA، ۱۹۹۶)، کارایی حذف ذرات از طریق فیلترهای هوای میزان حذف ذرات از هوای داخلی به وسیله رسوب روی سطوح، تاثیر می‌گذارد. ذرات داخلی اکثرأ کوچکتر از $1 \mu\text{m}$ هستند. ذرات کوچکتر از تقریباً $2/5 \mu\text{m}$ احتمال بیشتری دارد که در عمق داخل ریهها رسوب کنند. بسیاری از آئروsolوهای زیستی^۲ حدوداً $1 \mu\text{m}$ یا بزرگتر هستند و گرده‌ها اغلب بزرگتر از $10 \mu\text{m}$ هستند. این ذرات بزرگتر ترجیحاً در بینی رسوب می‌کنند.

آئروsolوهای زیستی غیرعفونی^۳ شامل گرده‌ها، کپک‌ها، باکتریها، آرژی‌سازهای کرم غبار، تکه‌های حشرات و شوره پوست حیوانات است. هوای خارجی، رشد کپک و باکتریهای داخلی، حشرات، و حیوانات خانگی منبع این ذرات هستند. این ذرات معلق زیستی ممکن است از طریق ورود هوا به ساختمان‌ها آورده شوند یا ممکن است از طریق چسبیدن به کفش و لباس وارد ساختمان‌ها شده و سپس در هوای داخلی مجددأ به حالت تعليق دربيايند. اثرات آئروsolوهای زیستی غیرعفونی بر سلامتی شامل

¹ US Environmental Protection Agency

² Bioaerosols

³ Non-infection bioaerosol

علائم حساسیت، علائم آسم و حساسیت‌های شدید ریوی است که به صورت التهاب لوله تنفسی و ریه مشخص می‌شود (برون و گمیج ۱۹۹۷).

آئروسولهای زیستی عفونی غیر واگیردار^۱ باکتری‌ها یا قارچ‌های موجود در هوای هستند که می‌توانند انسان را آلوده کنند اما دارای یک منبع غیر انسانی هستند (برون و گمیج ۱۹۹۷). بهترین مثال شناخته شده لژیونلا است که یک باکتری است که باعث بیماری لژیونر و تب پونتیاک می‌شود. برج‌های خنک‌کننده و منابع دیگر آب ساکن (مانند رطوبت زنه) به عنوان منبعی برای آئروسولهای زیستی لژیونلا در ساختمان‌ها تصور می‌شوند. همچنین لژیونلا ممکن است در سیستم‌های آب آشامیدنی موجود باشد و تنفس آب شرب منبع بالقوه‌ای از عفونت با لژیونلا تصور شده است. برخی از قارچ‌های ناشی از منابع داخل ساختمان‌ها هم می‌توانند افرادی که دچار نقص سیستم ایمنی هستند را آلوده کنند.

آئروسولهای زیستی عفونی واگیردار^۲ ایجاد شده توسط یک فرد، ممکن است باعث بیماری دیگران شود. این آئروسولهای زیستی حاوی باکتری یا ویروس در میان قطرات کوچک ایجاد شده از خشک شدن قطرات مایع بزرگتر، اغلب در هنگام سرفه یا عطسه بیرون رانده می‌شوند. نمونه‌هایی از بیماری‌های تنفسی که حداقل بخشی از آن، از طریق آئروسولهای زیستی منتقل می‌شوند عبارتند از سل، آنفولانزا، سرخک و برخی از انواع رایج سرماخوردگی‌ها. چندین مطالعه که توسط فیسک و روزنفلد انجام شده، مشخص کرده که ویژگی‌های ساختمان به طور قابل توجهی می‌تواند وقوع بیماری‌های تنفسی را در میان ساکنین ساختمان تحت تاثیر قرار دهد.

الیاف^۳ در هوای داخلی شامل آربیست، والیاف معدنی ساخته شده توسط انسان هم چون فایبرگلاس و پشم شیشه است. منبع اولیه داخلی آن‌ها، مصالح ساختمانی بالاخص محصولات عایق‌کاری هستند. معلوم شده که تماس با آربیست در مجموعه‌های صنعتی باعث سرطان ریه و دیگر بیماری‌های ریوی می‌شود. الیاف فایبرگلاس و پشم شیشه منشأ تحریکهای پوستی هستند. ارتباط بین الیاف فایبرگلاس و پشم شیشه و سرطان ریه همچنان نامشخص است.

دود دخانیات محیط (ETS)^۴ مخلوط رقیقی از آلاینده‌های ناشی از استعمال دخانیات است و از طریق فرد سیگاری (همان‌طور که جریان اصلی دود توسط وی استنشاق می‌شود) به هوای داخلی منتشر می‌شود. ترکیبات ETS شامل ذرات با اندازه‌های زیر میکرونی متشكل از تعداد زیادی از مواد شیمیایی به علاوه تعداد زیادی از آلاینده‌های گازی است. دود دخانیات محیط دلیلی برای شکایت از بو و تحریک است. گروهی از کارشناسان شواهد علمی مربوط به اثرات ETS بر سلامتی را بررسی کرده‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که این عامل مسبب سرطان ریه و بیماری‌های قلبی در بزرگسالان و تنگی نفس، تشید آسم، عفونت‌های حاد مجرای تنفسی تحتانی، و عفونت گوش میانی در کودکان است (California EPA ۱۹۹۲، EPA ۱۹۹۲).

۴-۵ کنترل غلظت آلاینده‌های داخلی

غلظت داخلی یک آلاینده خاص هوا، به غلظت خارجی، نرخ تولید آلاینده داخلی و کل نرخ حذف آلاینده به وسیله تهویه، پاک‌کننده هوا و دیگر فرآیندهای حذف آلاینده‌ها بستگی دارد. یک معادله موازنۀ جرمی ساده می‌تواند برای نشان دادن ارتباط بین این متغیرها در حالت پایدار در یک فضا با هوای مخلوط شده، استفاده شود:

نرخ تولید آلاینده داخلی

معادله ۱

+ غلظت خارجی = غلظت داخلی

نرخ سایر فرآیندهای حذف + نرخ پاکسازی هوا + نرخ تهویه

¹ Infectious non-communicable bioaerosols

² Infectious communicable bioaerosols

³ Fibers

⁴ Environmental Tobacco Smoke



۱-۵-۴ منابع آلینده

نرخ تولید آلینده داخلی، تابعی از نوع و مقدار منابع آلینده داخلی است. برای آلینده‌هایی که عمدتاً دارای منابع داخلی هستند، به استثنای گازهای زیستی انسانی، قدرت منابع آلینده داخلی نسبت به دیگر پارامترهایی که غلظت آلینده داخلی را تحت تاثیر قرار می‌دهند تمایل به تغییر در محدوده گسترده‌تری دارد. نرخ تولید آلینده داخلی، اغلب مهمترین عامل تعیین‌کننده در غلظت آلینده داخلی، درنظر گرفته شده است. حذف یا به حداقل رساندن انتشار آلینده‌ها از منابع داخلی، یک ابزار بسیار موثر و انرژی کارآمد در کاهش غلظت آلینده داخلی می‌باشد.

۲-۵-۴ تهویه

برای حفظ IEQ در سطح قابل قبول، علاوه بر به حداقل رساندن انتشار آلینده‌ها از منابع داخلی، تهویه به هوای بیرون باید به میزان کافی فراهم شود. نرخ تهویه، یعنی نرخ ورود هوای بیرون، معمولاً به وسیله زیربنا (بر متر مربع)، تعداد ساکنین (به ازای هر فرد)، یا حجم هوای داخلی (m^3) یا تعویض هوا در ساعت) نرمال‌سازی می‌شود. هوای ورودی از بیرون به یک ساختمان باید به درستی در اتاق‌های مختلف توزیع شود تا IEQ قابل قبول را در سراسر ساختمان حفظ کند. نرخ موردنیاز ورود هوای بیرونی اغلب به دلیل تغییرات در تعداد ساکنین و نرخ انتشار آلینده داخلی، با زمان تغییر می‌کند. اغلب در اتاق‌های با منابع بالای آلینده یا بو، تهویه اگزوژن موضعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. تهویه اگزوژن در کنترل غلظت‌های آلینده داخلی کارآمدتر از تهویه عمومی فضای کلی است (تهویه عمومی اغلب تهویه رقیق کننده خوانده می‌شود). تهویه اگزوژن وسیله‌ای برای کنترل اختلاف فشار به شرح زیر است.

۳-۵-۴ کنترل فشار

سیستم‌های HVAC اغلب در ساختمان‌های تجاری برای حفظ اختلاف فشار بین داخل و خارج یا بین فضاهای داخلی مختلف، مورد استفاده قرار می‌گیرند. نگهداری ساختمان‌ها تحت فشار ثابت نسبت به فضای خارج می‌تواند به حفظ IEQ کمک کند. این کار از طریق محدود کردن نفوذ هوای بیرونی که ممکن است به طور زیان‌بار آسایش حرارتی را تحت تاثیر قرار دهد و حاوی رطوبت و آلینده‌ها باشد انجام می‌شود. حفظ اختلاف فشار بین فضاهای داخلی مختلف می‌تواند نرخ انتقال آلینده‌ها بین این فضاهای را محدود کند. برای مثال اغلب در اتاق‌های مخصوص استعمال دخانیات، سرویس‌های بهداشتی و آزمایشگاه‌ها فشار کاهش داده می‌شوند تا آلینده‌های تولیدی در این اتاق‌ها به اتاق‌های اطراف نشست نکند.

۴-۵-۴ پاکسازی هوای

از پاکسازی هوای از گاز یا ذرات ریز ۱۹۹۶ ASHRAE، فصل‌های ۲۴ و ۲۵ می‌توان برای حذف آلینده‌ها از هوای باز گردش شده یا هوای ورودی از بیرون استفاده کرد. اکثر ساختمان‌های تجاری از فیلترهای ذرات در سیستم HVAC استفاده می‌کنند. به طور معمول، این فیلترها برای حذف ذرات با قطر کمتر از یک میکرومتر کارایی کمی دارند (هانلی و همکاران ۱۹۹۴). با این حال، فیلترهای ذرات با محدوده وسیعی از کارایی برای ذرات با اندازه زیر میکرونی برای استفاده در ساختمان‌های تجاری بهره‌ولت در دسترسند و غلظت‌های ذرات داخلی را می‌توان از طریق استفاده از فیلترهای هوای با کارایی بالاتر به صورت چشمگیری کمتر کرد. برای حفظ کارایی سیستم‌های فیلتر، روش نصب فیلتر باید از نشت زیاد هوای بین یا اطراف فیلترها جلوگیری کند. برخلاف فیلترهای ذرات، پاک‌کننده‌های گاز از هوای نیز بسترهای کربن فعال، به دلیل هزینه‌های بالاتر و عملکرد نامشخص‌شان، تنها در تعداد کمی از ساختمان‌ها استفاده می‌شوند. با این حال، تلاش قابل توجهی به توسعه فناوری‌های جدید پاک‌کننده‌های گاز از هوای اختصاص داده شده است.

سیستم‌های پاک‌کننده هوا نیاز به نگهداری منظم دارند. برای مثال، فیلترهای هوا باید به صورت دوره‌ای جایگزین شوند تا از کاهش جریان هوا و محدود شدن انتشار بو و رشد میکروبیولوژیکی فیلترهای کثیف شده، جلوگیری به عمل آید.

۴-۵ فرآیندهای حذف طبیعی آلاینده‌ها

برای برخی از آلاینده‌ها، فرآیندهای حذف طبیعی دیگری وجود دارد. مثال‌هایی از این مورد، از دست رفتن اوزون به دلیل واکنش آن با سطوح داخلی و رسوب ذرات بر روی سطح است. این فرآیندهای حذف می‌تواند بر غلظت داخلی این آلاینده‌ها تاثیر قابل توجهی بگذارد.

۴-۶ چرخش مجدد هوا و الگوهای جریان هوا

الگوی جریان هوای داخلی هم IEQ را تحت تاثیر قرار می‌دهد. چرخش مجدد هوا به صورت مکانیکی، آلاینده‌های منتشر شده از منابع موضعی را در سراسر ساختمان پراکنده می‌کند، به طوری که جمعیت بیشتری در معرض آنها قرار می‌گیرند، ولی چرخش مجدد می‌تواند غلظت آلاینده‌ها را در نزدیکی منبع آن کاهش دهد. در ضمن، چرخش مجدد هوا از طریق سیستم‌های پاک‌سازی هوا می‌تواند غلظت‌های آلاینده داخلی را کاهش دهد.

ایجاد الگوی جریان هوا در اتاق‌ها نیز تماش با آلاینده‌های داخلی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. الگوی جریان هوای داخلی از کف به سقف، که تهویه جابه‌جایی نامیده می‌شود، می‌تواند غلظت آلاینده‌ها را در منطقه تنفس کاهش دهد. مدارکوتاه کردن مسیر جریان هوا بین شبکه‌های ورود و بازگشت هوا در ارتفاع سقف می‌تواند غلظت آلاینده را در منطقه تنفسی افزایش دهد.

۴-۷ نگهداری، نظافت و راهاندازی

نگهداری، نظافت و راهاندازی سیستم‌های HVAC و ساختمان، عموماً عوامل تعیین‌کننده مهمی در غلظت آلاینده داخلی در نظر گرفته می‌شوند. نگهداری ضعیف سیستم HVAC ممکن است منجر به کنترل ضعیف آسایش حرارتی داخلی یا ورود هوای بیرونی و رشد میکروارگانیسم‌ها در داخل سیستم HVAC شود. فیلترهای هوا ممکن است منبعی برای بو و بستری برای رشد میکروبیولوژیکی شود (به عنوان مثال الیکسمن و همکاران ۱۹۹۰، مارتیکان و همکاران ۱۹۹۰). راهاندازی سیستم HVAC و توازن بیماریهای تنفسی همراه بوده است (سیبر و همکاران ۱۹۹۶).

روش‌ها و کیفیت نظافت ساختمان می‌تواند انتشار بو و مقدار ذرات روی سطوح که ممکن است در هوا معلق شوند را تحت تاثیر قرار دهد.

در حالی که افزایش نگهداری و نظافت عموماً مفید در نظر گرفته می‌شوند، فعالیت‌ها و محصولات نگهداری می‌توانند منبعی از آلاینده‌های داخلی باشند (مانند ترکیبات شوینده، واکس‌ها) و فعالیت‌های نظافت می‌تواند منبعی برای معلق‌سازی مجدد ذرات شود.

۴-۸ علائم حاد نامشخص بیماری و بیماری مرتبط با ساختمان

عموم مردم با بسیاری از اثرات بیماری از قبیل بیماری‌های حاد تنفسی، آلرژی‌ها، آسم و سرطان که ممکن است تحت تاثیر IEQ (و نیز توسط راهکارهای صرفه‌جویی انرژی) باشد آشنا هستند. این سند ذات این اثرات بیماری را مورد بحث قرار نخواهد داد بلکه، در این بخش به‌طور خلاصه دو دسته‌ی کمتر آشنا از اثرات بیماری مرتبط با ساختمان را تشریح می‌کند: علائم حاد نامشخص



بیماری مربوط به ساختمان‌ها و بیماری‌های مرتبط با ساختمان^۱ (BRI). توضیحات کامل‌تر از اثرات بیماری مربوط به عوامل IEQ در نشریات منتشر شده موجود هستند (مانند گمیج و بروین ۱۹۹۶).

۱-۶-۴ علائم نامشخص بیماری

شایع‌ترین علائم بیماری که توسط ساکنین ساختمان به محیط‌زیست داخلی شان نسبت داده می‌شود، علائم نامشخص بیماری هستند که بیماری خاصی را تعیین نمی‌کنند مانند تحریک چشم‌ها، بینی و پوست، سردرد، خستگی، تنگی نفس و سختی تنفس. اینها عموماً علائم سندروم ساختمان بیمار نامیده می‌شوند، با این حال، ما از اصطلاح علائم نامشخص بیماری استفاده می‌کنیم زیرا اصطلاح سندروم ساختمان بیمار می‌تواند گمراه‌کننده باشد (چون ساختمان بیمار نیست و همیشه ساختمان علت علائم بیماری نیست). مردم معمولاً این علائم نامشخص بیماری را تجربه کرده‌اند، درحالی‌که شیوع یا شدت آن‌ها به‌طور قابل توجهی در میان ساختمان‌ها متفاوت است و در بعضی از ساختمان‌ها، علائم، مقارن با دوره اشغال آن‌ها توسط سکنه است. گاهی اوقات ساختمان‌هایی که در آن ساکنین، به‌طور غیرمنتظره‌ای میزان بالایی از این علائم را تجربه می‌کنند، ساختمان‌های بیمار خوانده می‌شوند. برخی از علائم نامشخص بیماری بارها توسط بخش قابل توجهی از کل کارمندان اداری تجربه شده‌اند (مانند برايتمن و همکاران ۱۹۹۷، فیسک و همکاران ۱۹۹۳، نلسون و همکاران ۱۹۹۵). به نظر می‌رسد که علل علائم نامشخص بیماری چندین عامل بوده و کاملاً درک نشده‌اند. هرچند عوامل فیزیولوژیک-اجتماعی همچون سطح استرس شغلی بر علائم نامشخص بیماری موثر شناخته شده‌اند، تاثیر بعضی ویژگی‌های ساختمان‌ها و محیط‌زیست داخلی بر روی این علائم نامشخص بیماری معلوم یا مورد تردید هستند. این ویژگیها شامل موارد زیرند: نوع سیستم تهویه، نوع یا وجود رطوبت زن، نرخ تهویه هوای بیرونی، آلینده شیمیایی و میکروبیولوژیکی در هوای داخلی و بر روی سطوح داخلی، و دما و رطوبت داخلی (مندل ۱۹۹۳، ساندل ۱۹۹۴). به طور متوسط ساکنین ساختمان‌های با تهویه مطبوع بسته، علائم بیماری بیشتری را نسبت به ساکنین ساختمان‌های با تهویه طبیعی گزارش می‌کنند. رطوبت‌زنها احتمالاً به این دلیل که می‌توانند منبعی از آئروسولهای زیستی باشند، احتمال گزارش علائم بیماری توسط ساکنین را افزایش می‌دهند. اکثر مطالعات دریافت‌های این دمای هوای داخلی کمتر با علائم نامشخص بیماری کمتری همراه است. علائم بیماری از طریق راهکارهای عملی همچون افزایش تهویه، کاهش دما و بهبود نظافت کفها و صندلی‌ها کاهش یافته است (مندل ۱۹۹۳).

علائم نامشخص بیماری یک عامل جدایی از کار است و می‌تواند منجر به غیبت در کار و مراجعه به پزشک شود (پلر و همکاران ۱۹۹۰). زمانی که مشکلات جدی هستند، نیاز به بررسی‌هایی از ساختمان خواهد بود که هزینه‌هایی در بر خواهد داشت و معمولاً تلاش قابل توجهی توسط کارکنان مدیریت ساختمان، پرسنل ایمنی و سلامت و مهندسین ساختمان صرف این کار می‌شود. پاسخگویی به علائم نامشخص بیماری شامل تغییرات پرهزینه در ساختمان بوده است.

۲-۶-۴ بیماری مرتبط با ساختمان

در مقایسه با علائم نامشخص بیماری، عبارت بیماری مرتبط با ساختمان (BRI) بعضی اوقات برای تشریح یک اثر خاص بیماری مرتبط با ساختمان به کار می‌رود که دارای علل شناخته شده و یافته‌های کلینیکی عینی است. مثال BRI‌ها شامل بیماری‌های لژیونر، افزایش حساسیت ریوی، سرطان ریه در اثر تماس با رادون، اثرات بیماری شناخته شده در نتیجه تماس با ترکیبات سمی خاص در ساختمان‌ها می‌شود. حساسیت‌ها و آسم توسط برخی به عنوان بیماری مرتبط با ساختمان مورد توجه قرار گرفته است.

۷-۴ جمعیت‌های حساس

زیرمجموعه‌های بارزی از کل جمعیت، دارای حساسیت بیشتر نسبت به آلینده‌های داخلی هستند. تقریباً ۲۰٪ از مردم دارای حساسیت‌های محیطی هستند و تقریباً ۱۰٪ آسم را تجربه می‌کنند (کمیته اثرات بیماری ناشی از حساسیت‌ Zahāhی داخلي ۱۹۹۳). حساسیت مردم به مواد محرک شیمیایی و توانایی آن‌ها در تشخیص بو نیز متفاوت است. برای پایین نگهداشت مشکلات مربوط به

^۱ Building Related Illness

بهداشت ساختمان و اثرات بیماری، محیطزیست داخلی باید برای اکثریت قابل توجه ساکنینی که بیشتر آن‌ها نسبت به متوسط مردم به آلاینده‌های داخلی حساس‌تر هستند، رضایت‌بخش نگهداشته شود.

بسیار کوچکی از جمعیت، در زمانی که در تماس با غلظت‌های بسیار کم انواع مواد شیمیایی در هوا قرار می‌گیرند، عوارض بسیار جدی بیماری را گزارش می‌کنند. حساسیت خیلی زیاد آن‌ها به این مواد شیمیایی ممکن است به دنبال یک دوره حساس شدن باشد که به دلیل قرارگرفتن در معرض غلظت‌های بالای یک یا چند ماده شیمیایی ایجاد شده باشد. اصطلاح حساسیت شیمیایی چندگانه^۱ (MCS) عموماً برای توصیف این پدیده استفاده می‌شود. در داخل جامعه پژوهی عدم قطعیت و چالش قابل توجهی درباره مفاهیم MCS وجود دارد. دانش کنونی درباره MCS و علل فیزیولوژیکی و روانی آن بسیار محدود است. معمولاً مالکان و اپراتورهای ساختمان‌ها، و متخصصین طراحی و انرژی ساختمان اطلاعات کافی برای حذف علائم سلامتی MCS ندارند.

۴-۸ استانداردها، کدها و راهنمایی‌های تهווیه و کیفیت محیط زیست داخلی

انواع مختلفی از استانداردها، کدها، یا راهنمایها برای حداقل میزان قبول قبول نرخ تهווیه، روشنایی، شرایط گرمایی، غلظت آلاینده، محدودیتهای استعمال دخانیات، منابع آلاینده، ویژگی‌های ساختمانی که IEQ را تحت تاثیر قرار می‌دهند، توسط دولت‌های ملی، ایالتی، منطقه‌ای یا شهری به تصویب رسیده‌اند. سازمان‌های حرفه‌ای نیز استانداردهای داوطلبانه یا مدل یا راهنمایی را نوشته‌اند که گاهی اوقات کل یا بخشی از آن توسط سازمانهای تدوین استاندارد به تصویب رسیده است. بعضی از این استانداردها یا کدها به طراحی ساختمان و HVAC را محدود می‌کنند اما کاملاً برای عملیات ساختمان به کار نمی‌روند. یک محدودیت استانداردهای طراحی ساختمان که در زمان احداث ساخت‌وساز جدید به کار می‌رود این است که این استانداردها اغلب برای ایجاد تصحیحات در هنگام عملیات ساختمان که ویژگی‌های ساختمان و ساکنین ساختمانی در طول زمان تغییر می‌کند، شکست می‌خورند. با این حال شکست در به کارگیری ساختمان‌ها به شیوه‌ای که حداقل الزامات کد طراحی را برآورده کند، یک ضعف در نظر گرفته می‌شود که احتمالاً از ملاحظات در زمان وقوع دعاوی قانونی مربوط به IEQ خواهد بود.

عموماً استانداردهای گرمایی و روشنایی، محدوده‌های قابل قبول را برای شرایط گرمایی و روشنایی مشخص می‌کنند. استانداردهای تهווیه می‌توانند حداقل نرخ قابل قبول ورود هوا از بیرون را مشخص کنند. در بعضی از استانداردها حداقل غلظت آلاینده برای تعداد کمی از آلاینده‌های هوا مشخص شده‌اند. با این حال، در حال حاضر در استانداردها برای بسیاری از آلاینده‌های موجود در هوای داخلی هیچ محدودیت مشخص شده‌ای در خصوص حداقل غلظت وجود ندارد.

کدها و استانداردهای مربوط به IEQ از لحاظ کیفی و در ویژگی‌های کمی خود متفاوت هستند. این سند استاندارد خاصی را به منظور رد سایر استانداردها پیشنهاد نمی‌کند زیرا استانداردها باید آبوهای منطقه‌ای، وضعیت اقتصادی و فرهنگ را منعکس کند. این سند توصیه نمی‌کند که متخصصین ساختمان با کل استانداردهای قابل اجرا آشنا باشند و الزامات استانداردهای قبل اجرا به عنوان حداقل الزامات در نظر گرفته شوند. در بسیاری از موارد گذر از حداقل الزامات مطلوب است. نمونه‌هایی از کدها یا استانداردهای مهم در جدول ۱ ذکر و به طور خلاصه توصیف شده‌اند.

۹-۴ نسبت IEQ با بهره‌وری

ارتفاع IEQ دارای پتانسیل بهبود بهره‌وری کارمندان است. بخشی از این به دلیل کاهش: (الف) هزینه‌های مراقبت از سلامت، (ب) مرخصی استعلامی، (ج) کاهش عملکرد در محل کار در اثر بیماری یا علائم نامطلوب بیماری (د) هزینه‌های پاسخگویی به مشکلات ساکنین و هزینه‌های بررسی‌های IEQ است. برخی ویژگی‌های محیط زیست داخلی همچون دماها و کیفیت روشنایی نیز ممکن است بدون وجود اثر بر سلامتی بر عملکرد کارمند تاثیر بگذارد. در بسیاری از کسب و کارها، همچون کار اداری^۲، حقوق و مزایای

¹ Multiple Chemical Sensitivity

² در ساختمان‌های اداری، حقوق معمولاً ۱۰۰ برابر بیشتر از هزینه‌های انرژی یا نگهداری ساختمان است.



کارمند به بر هزینه کلی غالب است، بنابراین اغلب افزایش درصد بسیار کوچکی در بهرهوری حتی کسری از یک درصد برای توجیه مخارج ارتقاء ساختمانی که بهرهوری را افزایش می‌دهد، کافی است.

در حال حاضر، ارتباط بین یک ساختمان بخصوص و ویژگی‌های IEQ آن و بهرهوری به خوبی کمی‌سازی نشده‌است. با این حال، فیسک و روزنفلد (۱۹۹۷ و ۱۹۹۸) در یک بررسی و تجزیه و تحلیل انتقادی از اطلاعات علمی موجود برآوردهای پتانسیلهای بهبود بهرهوری در ایالات متحده را از طریق تغییر در محیط زیست داخلی تدوین کرده‌اند. این بررسی مشخص کرد که ویژگی‌های ساختمان و HVAC با شیوع عفونت‌های حاد تنفسی و علائم حساسیت و آسم و علائم نامشخص بیماری همراه است. برای محدوده معمول شرایط روشنایی، اثرات بهبود روشنایی بر عملکرد کار اداری معمول، به خوبی درک نشده است. مطالعات بسیاری دریافت‌هایند که عملکرد تنها تحت تاثیر سطوح روشنایی بسیار کم قرار می‌گیرد و تنها با کنتراست پایین کم تغییر می‌کند (فیسک و روزنفلد ۱۹۹۷). ولی یک مطالعه آزمایشگاهی اخیر با آزمون‌های کامپیوتری عملکرد پیشنهاد می‌کند که بالاستهای با فرکانس بالا ممکن است عملکرد را افزایش دهند (ویج و نیوشام ۱۹۹۸). شواهدی وجود دارد که بهبود کیفیت روشنایی می‌تواند عملکرد کارهایی که نیاز بصری زیاد دارند (همچون مرتب‌سازی نامه‌های پستی یا بازرگانی دقیق محصول) را تا چند درصد بهبود بخشد. درنهایت، شواهدی وجود دارد که تغییرات بسیار کوچک دما در حد چند درجه سلسیوس، می‌تواند عملکرد کار اداری را افزایش یا کاهش دهد. با این حال، دمای بهینه با توجه به نوع کار تغییر می‌کند. همچنین شرایط نوشتہ‌ها و محاسبات علمی موجود با استفاده از داده‌های آماری، نتیجه‌گیری می‌شود که برآورد منافع بالقوه ملی سالیانه ناشی از بهبود IEQ شامل موارد زیر است:

- ۰٪ تا ۳۰٪ کاهش در عفونتهای حاد تنفسی و حساسیت و علائم آسم،
- ۰٪ تا ۵٪ کاهش در علائم حاد نامشخص بیماری،
- ۰٪ تا ۵٪ افزایش در عملکرد کار اداری، و
- سود سالیانه صرفه‌جویی‌های هزینه و بهرهوری متناظر با آن برابر با ۱۷۰ تا ۳۰ میلیارد دلار.

جدول ۱: مثال‌هایی از استانداردها، کدها، یا راهنمایی‌های غیر صنعتی، تجاری

| عنوان | سازمان | مطالب اصلی |
|---|--|--|
| استاندارد ASHRAE/ANSI ۵۵-۱۹۹۲ شرایط گرمایی محیط زیست برای سکونت انسان (ASHRAE ۱۹۹۲b) | ASHRAE ^a ANSI ^b | محدوده قابل قبول برای دما، رطوبت و سرعت هوای |
| استاندارد ASHRAE ۱۹۸۹ تهویه برای کیفیت قابل قبول هوای داخلی (ASHRAE ۱۹۸۹) | ASHRAE ANSI | حداقل نرخ قابل قبول تهویه به ازای هر یک از ساکنین، مسیر عملکرد جایگزین IAQ، غلظت‌های آلاندنه مورد نظر را زیر حد و رضایت ذهنی درباره هوا را بالای یک حد نگه می‌دارد، شامل چندین محدوده غلظت آلاندنه است. |
| ایزو ۷۷۳۰: تعیین حد محیط گرمایی معنده، تعن شاخص‌های PMV و PPD و تعیین شرایط برای آسایش گرمایی (ایزو ۱۹۹۴) | سازمان بین‌المللی استاندارد (ایزو) | محدوده قابل قبول برای دما، رطوبت و سرعت هوای |
| ANSI/IESNA-RP-1-1993 | ANSI IESNA ^c | برای روشنایی اداری، موضوعات مطرح شده شامل وظایف اداری، فرآیند طراحی، معیارهای روشنایی برای عملکرد و آسایش بصری، عوامل محیطی روشنایی، سیستم روشنایی، نگهداری، مناطق روشنایی، انرژی و مدیریت انرژی |
| اقدام هماهنگ اروپایی، کیفیت هوای داخلی و اثر آن بر افراد، شماره گزارش ۱۱: راهنمای برای الزامات تهویه در ساختمان‌ها (ECA ۱۹۹۲) | کمیسیون اتحادیه اروپا، مدیریت کل برای علم، تحقیق و توسعه | حداقل نرخ تهویه به ازای واحد انتشار آلاندنه داخلی محسوس در ^d 0lfs برای رضایت٪ ۷۰٪ /٪ ۸۰٪ یا٪ ۹۰٪ از افراد بر اساس قضاوت‌های اولیه آن‌ها زمانی که وارد فضایی می‌شوند، حداقل نرخ تهویه جایگزین برای حفاظت از سلامتی |
| راهنمایی کیفیت هوای برای اروپا (WHO ۱۹۸۷) | WHO، دفتر منطقه‌ای اروپا | راهنمایی غلظت برای ۲۵ ماده شیمیایی، برای به کارگیری در هوای محیط‌های داخلی و خارجی |
| آب و هوای داخلی - کیفیت هوای NKB نشریه شماره ۶۱۶ (NKB1991) | کمیته شمال اروپا برای مقررات ساختمان (NKB) | راهنمایی عمومی درمورد: حداقل هوای ورودی، محدود کردن پراکندگی آلاندنه‌ها در فضای داخل (چرخش مجدد هوای مورد ترغیب قرار نمی‌گیرد)، استفاده از مصالح، مبلمان، فرآیندها و فعالیت‌های ساختمانی کم انتشار برای اطمینان از قابلیت نظافت ساختمان‌ها و HVAC، حفظ تعادل هوای، حداقل کارایی تعویض هوای مستندسازی و بهره‌برداری و نگهداری لازم، و نیز: حداقل نرخ ورود هوای بیرونی که مجموع حداقل نرخ به ازای واحد سطح زیربنا و حداقل نرخ به ازای هر فرد است. |
| قانون نگهداری از تاسیسات بهداشتی ساختمان‌ها ۱۹۷۰ (وزرا ۱۹۷۰) | وزرای دادگستری، سلامت و رفاه؛ کار و ساختمن، ژپن | محدوده‌های یا دامنه‌های قابل قبول برای دمای داخلی، رطوبت نسبی، سرعت هوای غلظت دی‌اکسیدکربن، غلظت مونوکسیدکربن، و غلظت ذرات معلق را مشخص می‌کند. الزامات آموزشی و آزمایشی برای مهندسین بهداشت ساختمان و نظارت بر نگهداری و مدیریت توسط مهندسین بهداشت ساختمان را مشخص می‌کند. نیاز به نگهداری از استاندارد جمله آن‌هایی که مربوط به حالت تنظیم هوای مدیریت تامین آب و فاضلاب، نظافت، کنترل جوندگان، حشرات و سایرآفات دارد. جرائم برای تخلف از قانون را مشخص می‌کند. |

a. جامعه مهندسین سرمایش، گرمایش و تهویه هوای آمریکا

b. موسسه استانداردهای ملی آمریکا

c. انجمن مهندسی روشنایی آمریکای شمالی

d. یک 0lfs برابر نرخ انتشار آلاندنه محسوس از یک فرد استاندارد (غیر سیگاری) است. کل نرخ انتشار الاینده داخلی محسوس از افراد و دیگر منابع، به صورت 0lfs نشان داده می‌شود.



۵ بهترین شیوه‌های برای حفظ IEQ

بهترین شیوه‌های پیشنهادی برای حفظ کیفیت بالای محیط زیست داخلی در سراسر جهان متفاوت هستند، با این حال، چندین نمونه بسیار پذیرفته شده از بهترین شیوه‌ها وجود دارد. این بخش بهترین شیوه‌هایی را که به طور گسترده‌ای به عنوان سودمند پذیرفته شده اند را تشریح می‌کند.

۱-۵ حفظ کیفیت مناسب هوای داخلی

۱-۱-۵ محدود کردن انتشار آلاینده‌ها از منابع داخلی

۱ محدود کردن میزان انتشار آلاینده از منابع داخلی برای حفظ مقررین به صرفه IAQ به صورت خوب ضروری است. در حالی که نرخ انتشار آلاینده‌ها از ساکنین عموماً قابل کنترل نیست، انتشار از بسیاری از دیگر منابع آلاینده می‌تواند با رعایت شیوه‌های زیر به حداقل برسد:

استعمال دخانیات تنها باید در اتاق‌های بسته و با فشار منفی محدود شده و هوای آن به محیط بیرون تخلیه شود. از طرفی سیگارکشیدن در محیط داخلی باید به طور کامل حذف شود.

۲ باید مصالح ساختمانی، مبلمان، تجهیزات اداری، و محصولات و شیوه‌های نظافت و کنترل آفات از نوعی با نرخ انتشار VOC و بوی کم انتخاب شوند. ولی به طور کلی انتخاب محصولات با انتشار کم به دلیل اطلاعات محدود درباره انتشار VOC، فقدان روش‌های استاندارد برای تعیین نرخ انتشار و درک ناکافی از اثرات بیماری ناشی از تماس با VOC‌ها و مخلوط‌های VOC وظیفه‌ای دشوار است. بسیاری از فعالیت‌های نظافت، نقاشی و کنترل آفات باید در زمان خالی از سکنه بودن ساختمان اجرا شود. محصولات نظافت و کنترل آفات باید به درستی رقیق و سپس استفاده شوند.

۳ برای محدود کردن رشد داخلی قارچ و باکتری، باید نشت آب از سیستم لوله‌کشی و پوسته ساختمان حذف شود. مصالح ساختمانی مرطوب باید به سرعت خشک (طی مثلاً ۱ تا ۲ روز) یا حذف و جایگزین شوند. مصالح ساخت و ساز از جمله بتون، باید قبیل از پوشانده (مثلاً با فرش) یا محصور شدن (مثلاً در یک حفره دیوار)، خشک شوند.

۴ برای محدود کردن منابع میکروبیولوژیکی در سیستم‌های HVAC، منابع رطوبت در سیستم‌های HVAC باید کنترل شوند. ورود قطرات آب و برف به ورودی‌های هوای خارج باید از طریق طراحی درست سیستم هوای ورودی (مثلاً استفاده از هواکش‌های ضد باران و محدود کردن سرعت هوای ورودی) محدود شود. ظروف جمع‌آوری چگالیده‌ها باید به طور کامل تخلیه و به صورت دوره‌ای تمیز شوند و دارای تله‌های مناسبی در سیستم‌های زهکشی چگالیده‌ها باشند. سرعت هوای عبوری از کویل‌های خنک کننده و رطوبت‌زنها باید محدود شود تا از واردشدن قطرات آب در جریان هوا و مرطوب کردن سطوح پایین دستی جلوگیری شود.

۵ به منظور محدود کردن منابع میکروبیولوژیکی در ساختمان‌ها، چگالیده بخار آب در داخل پوسته ساختمان و بر روی سطوح داخلی ساختمان، از جمله کفهای بتونی در تماس با خاک باید با کنترل رطوبت داخلی، استفاده درست از موائع رطوبت و عایق‌کاری گرمایی در پوسته ساختمان و کنترل فشار داخل به خارج، محدود شود. الزامات خاص با آب و هوا تغییر خواهد کرد.

۶ یک ساختمان نباید بر روی خاکی که دارای میزان غیرمعمول آلاینده‌های سمی (VOC‌ها یا رادون) است، ساخته شود یا باید اقدامات خاصی برای جلوگیری از کشیده شدن گاز خاک به درون ساختمان به کار رود. زمانی که تکه‌های بتونی ساختمان بر روی خاکی ساخته شده که به طور غیرعادی مرطوب است، باید برای محدود کردن انتقال رطوبت از خاک به بتون از آببندی استفاده شود.

- ۷ ممکن است نیاز باشد آلایینده‌های منتشر شده از منابع قوی مستقیماً به هوای بیرون هدایت شوند. محصولات احتراق حاصل از لوازم احتراقی باید به خارج فرستاده شوند. نرخ خروج هوا از انبارهای سرایداری و دستشوییها باید کافی باشد تا فشار این اتاق‌ها نسبت به اتاق‌های اطراف منفی باشد و هوا باید مستقیماً به فضای بیرون رانده شود. تجهیزات با نرخ بالای انتشار آلایینده‌ها یا بو باید در اتاق‌هایی ایزوله (مثل اتاق‌های ماشین‌آلات کپی یا آشپزخانه‌ها) قرار گیرند که دارای نرخ تبادل هوا مستقیماً به فضای بیرون باشند. این اتاق‌ها هم باید در فشار منفی نسبت به بیرون نگهداشته شوند. گاراژهای پارکینگ باید به صورت فیزیکی از فضاهای دارای سکنه جدا شوند و نسبت به فضاهای دارای ساکن مجاور تحت فشار منفی نگهداشته شوند.
- ۸ اتاق‌های تجهیزات مکانیکی نباید برای ذخیره مصالح ساختمانی، حلال‌ها، ذخیره مواد پاک‌کننده، آفت‌کش‌ها، چسب‌ها، یا دیگر آلایینده‌ها یا مواد منتشر کننده بو مورد استفاده قرار گیرند.
- ۹ در طول ساخت ساختمان و پروژه‌های نوسازی بزرگ، ممکن است به طور غیرمعمول منابع قوی تولید ذرات و VOC‌ها در ساختمان حضور داشته باشند. (باید تا جای ممکن از محصولات یا فرآیندهای با انتشار آلایینده، کمتر استفاده شود.) در صورت نیاز، با استفاده از دیوارهای موقت داخلی و به وسیله کمتر نگهداشتن فشار هوا در منطقه ساخت و ساز نسبت به فضاهای دارای سکنه مجاور، ساکنین باید از این منابع آلایینده جدا شوند.
- ۱۰ باید برای اطمینان از این‌که سیستم تهویه سرویس دهنده به قسمت ساخت‌وساز توسط گرد و غبار عملیات ساخت آلوده نشود، اقداماتی انجام شود یا این‌که این سیستم‌ها قبل از ساکن‌شدن افراد کاملاً تمیز شوند. تاخیر کوتاه (مثلاً چند روز تا چند هفته) در ساکن‌شدن در فضاهای جدید یا بازسازی شده می‌تواند مانع مشکلات ناشی از بو و تحریکات ناشی از انتشار VOC از مصالح جدید باشد.
- ۱۱ برای محدود کردن تجمع آلایینده‌ها بر روی سطوح و کاهش پتانسیل رشد میکروبیولوژیکی بر روی این سطوح، باید شیوه‌های خوب خانه‌داری به کار گرفته شوند.

۲-۱-۵ اطمینان از کیفیت مناسب هوای ورودی

اطمینان از کیفیت مناسب هوای ورودی ضروری است. در صورت امکان ساختمان‌ها باید در مناطقی با کیفیت هوای بیرونی قابل قبول واقع شوند. هوای ورودی از بیرون به ساختمان نباید به منابع قوی آلایینده‌ها هم چون دودکش‌های احتراق، خروجی هودهای دود، خروجی‌های بهداشتی، خیابان‌های شلوغ، اسکله‌های بارگیری، گاراژهای پارکینگ، آب ساکن، برج‌های خنک‌کننده و پوشش‌های گیاهی نزدیک باشد. هوای ورودی از بیرون باید به اندازه کافی از محل خروج هوا تهویه جدا باشد تا از ورود مجدد هوای خروجی به صورت عمدۀ جلوگیری شود.

هوای ورودی برای حذف ذرات، باید فیلتر شود. حداقل بازده پیشنهادی برای فیلتراسیون ذرات در IAQ و استانداردها و دستورالعمل‌های تهویه متفاوت است، به هر حال اغلب استفاده از فیلترهایی که بیش از حداقل الزامات هستند، گزینه‌ای برای بهبود IAQ با هزینه کم یا ناچیز است. اگر غلظت‌های غیرقابل قبول آلایینده‌های گازی در هوای بیرونی وجود داشته باشد، شاید نیاز به پاک‌سازی گاز از هوا باشد.

۳-۱-۵ حفظ حداقل نرخ تهویه

باید حداقل نرخ تهویه مشخص شده در الزامات کدهای قابل کاربرد حفظ شود یا نرخ تهویه از آن بیشتر باشد. سیستم HVAC باید طوری طراحی شود که نرخ هوای ورودی از بیرون بتواند با استفاده از فنون عملی اندازه‌گیری شود. در ساختمان‌های دارای سیستم‌های تهویه حجم هوای متغیر^۱ (VAV)، ممکن است وجود کنترل‌های خاصی نیاز باشد تا اطمینان دهد که حداقل هوای ورودی از بیرون به واحد هواساز در طول کل شرایط عملیاتی حفظ می‌شود (کوهن ۱۹۹۴، دریس و ونگر ۱۹۹۲، سولبرگ و همکاران ۱۹۹۰).

^۱ Variable Air Volume

علاوه بر حفظ حداقل نرخ هوای ورودی از بیرون به داخل ساختمان، سیستم تهویه باید طوری طراحی و متعادل شود که از تحويل درست هوا به هر اتاق اصلی یا بخش از ساختمان، اطمینان حاصل شود. در سیستم‌های VAV، واحدهای کنترل VAV باید در موقعیت حداقل باز^۱ باشند تا اطمینان دهد که هوای بیرونی مورد نیاز برای مناطق خاص ساختمان تامین می‌شود.

هنگامی که دریچه‌های تامین هوا و هوای برگشت، نزدیک یا روی سقف قرار گرفته باشند و هوای ورودی از هوای اتاق گرمتر باشد، ممکن است هوای ورودی مدار کوتاه شده و از طریق دریچه برگشت خارج شود و در نتیجه در سطح تنفس، تهویه‌ای ضعیف و اثربخشی ضعیف تعویض هوا بوجود بیاید، (مثالاً فیسک و همکاران آشrae1998b). سیستم تهویه باید برای تضمین اثربخشی زیاد تغییر هوا طراحی شود یا برای تصحیح اثربخشی ضعیف تغییر هوا، باید نرخ تامین هوا از بیرون افزایش یابد.

۴-۱-۵ چرخش مجدد هوای داخلی

چرخش مجدد هوای داخلی در برخی از کشورها همچون ایالات متحده یک شیوه استاندارد است و در دیگر کشورها مانند کشورهای اسکاندیناوی مورد استقبال نیست. وقتی هوا به چرخش مجدد در می‌آید، باید برای حذف ذرات فیلتر شود. ولی اغلب فیلترها تنها برای جلوگیری از کشیشدن و جرم‌گرفتگی تجهیزات HVAC استفاده می‌شوند. این فیلترها بازدهی خیلی کمی برای ذرات با اندازه قابل تنفس (کوچکتر از ۲/۵ میکرومتر) دارند. استفاده از فیلترهایی که بهتر از حداقل الزامات هستند، اغلب گزینه‌ای برای ارتقای IAQ با افزایش هزینه کم یا ناچیز است.

۵-۱-۵ نگهداری سیستم HVAC

برای اطمینان از تحويل درست هوا بیرونی به سراسر ساختمان و برای محدود کردن رشد میکروارگانیسم‌ها در سیستم، نگهداری منظم پیش‌گیرانه سیستم HVAC ضروری است. برای نگهداری دوره‌ای باید یک طرح مكتوب تدوین و دنبال شود و فعالیت‌های نگهداری باید مستند شوند. عناصر نگهداری دوره‌ای که برای حفظ یک IEQ مناسب، مهم هستند عبارتند از: تغییر فیلترها، نظافت ظروف تخلیه و کوبلهای خنک‌کننده، چک کردن عملیات فن، بررسی دمپرهایی که نرخ جریان هوا را تحت تاثیر قرار می‌دهد. تست و متعادل کردن سیستم HVAC ممکن است در شرایط زیر ضروری باشد:

(الف) بعد از تغییرات اساسی در ساختمان، سیستم HVAC، تعداد ساکنین، یا فعالیت داخل ساختمان (ب) اگر تنظیمات کنترل توسط کارمندان نگهداری تنظیم مجدد شده، (ج) زمانی که سوابق دقیق دردسترس نیست.

۶-۱-۵ رویکرد یکپارچه به IEQ

این که رویکرد جامع یا کل ساختمان موثرترین ابزار صرفه‌جویی انرژی در ساختمان‌ها است به طور گسترده‌ای مورد قبول است زیرا عملکرد انرژی ساختمان بستگی به برهمکنش سیستم‌های ساختمان و کنترل و عملیات آن‌ها دارد. عملکرد IEQ یک ساختمان نیز به برهمکنش‌های میان طراحی، مصالح، عملیات، کنترل و نگهداری ساختمان بستگی دارد. بنابراین رویکرد جامع یا کل ساختمان برای حداقل‌سازی IEQ توصیه شده است. چنین رویکرد جامعی ممکن است شامل توجه جامع به موارد زیر باشد: (الف) اهداف یا مقاصد IEQ، (ب) ساکنین و منابع آلاینده داخلی و سینکهای آلاینده‌ها و تغییرات آن‌ها در طول زمان، (ج) ساختمان و طراحی HVAC، (د) راهاندازی، (ه) آموزش و تحصیل و) عملیات و نگهداری ساختمان.

^۱ وقتی که بارهای سرمایشی داخلی کم هستند، ممکن است دمای هوای ورودی نیاز به افزایش داشته باشد تا از سرمایش بیش از حد فضای تحت کنترل جلوگیری شود.

^۲ فیلترها منبعی از بوها می‌شوند. هم چنین، میکروارگانیسم‌ها ممکن است در فیلترها تجمع کنند.

۵-۲ طرح‌های مدیریت IEQ و برنامه‌های مربوطه

برای کمک به حفظ IEQ با کیفیت بالا و سطح بالای رضایت ساکنین از IEQ، توصیه شده استقرار و پیاده‌سازی طرح‌های مدیریت IEQ انجام شود. عناصر رایج طرح‌های مدیریت IEQ شامل موارد زیر است^۱:

- ۱ انتخاب یک مدیر IEQ، مسئول در مدیریت و هماهنگی کل وجوده IEQ
- ۲ تدوین یک پروفایل IEQ از ساختمان
- ۳ تعیین مسئولیت‌ها و آموزش کارمندان
- ۴ تهیه یک چکلیست IEQ
- ۵ بازرسی دوره‌ای ساختمان و سیستم HVAC
- ۶ شیوه‌های عملیات و نگهداری ساختمان برای حفظ IEQ
- ۷ رویه‌های ویژه برای ثبت و پاسخگویی به شکایات ساکنین
- ۸ شیوه‌های خاص برای حفظ IEQ در طول بازسازی ساختمان، نقاشی، سماپاشی، یا سایر دوره‌های تولید زیاد آلاینده داخلی
- ۹ حفظ و نگهداری اسناد IEQ

در ایالات متحده، یک برنامه غیرانتفاعی بخش خصوصی مستقل به نام Building Air Quality Alliance (BAQA) به صاحبان و مدیران ساختمان‌هایی روش شناسایی را ارائه می‌دهد که در درجه اول متعهد به حفظ IAQ از طریق اجرای یک طرح مدیریت پیشگام هستند. BAQA (<http://www.baqa.org>) دارای یک پروتکل مرحله به مرحله عملی به صورت چک لیست است که هر ساله با کمک یک متخصص IEQ بازبینی می‌شود.

یک بیمه‌نامه IEQ در حال آماده شدن برای ساختمان‌هایی است که از راهنمایان BAQA پیروی می‌کنند. دیگر بیمه‌نامه‌های در حال توسعه به طور خاص به فرآیند BAQA مرتبط نیستند اما بنابر گزارش‌ها نیازمند یک ارزیابی جامع ساختمان خواهد بود. اصولی که فرآیند BAQA بر آنها استوار هستند، به طور قابل ملاحظه‌ای از سند راهنمایی تحت عنوان کیفیت هوای ساختمان^۲ که توسط EPA و موسسه ملی ایمنی و سلامت شغلی (NIOSH) امریکا تهیه شده^۳ است. ۱۹۹۱ EPA/NIOSH (<http://www.epa.gov/reg5oair/radon/healbl1.htm#bldgaaqguinfo>) استخراج شده است. همچنان سازمان محیط زیست و موسسه ملی ایمنی و سلامت شغلی (NIOSH) امریکا اخیراً یک برنامه جدید برچسب‌گذاری انرژی استار ساختمان^۴ (<http://www.epa.gov/buildinglabel>) را اعلام کرده‌اند. برپایه طرح‌های فعلی، ساختمان‌های تجاری که عملکرد انرژی‌شان در بین ۲۵٪ بالایی در کشور است و الزامات خاصی را برای رسیدن به آسایش و IEQ دارند، واجد دریافت جایزه و پلاک انرژی استار ساختمان خواهند بود.

یکی دیگر از سازمان‌های بخش خصوصی که بهبود IEQ را به همراه کارایی انرژی ترویج می‌دهد، شورای ساختمان سبز ایالات متحده^۵ (<http://www.usgbc.org>) است. شورای ساختمان سبز دارای یک سیستم رتبه‌بندی ساختمان است که LEED خوانده می‌شود (<http://www.usgbc.org/index.htm>).

۶ ارتباط بین راهکارهای صرفه‌جویی انرژی و IEQ

این بخش راهکارهای صرفه‌جویی انرژی متدائل برای ساختمان تجاری را بر می‌شمارد، اثرات بالقوه آن‌ها بر IEQ را تشریح می‌کند، و اقدامات احتیاطی یا تعدیلی را که می‌تواند به اطمینان از IEQ قابل قبول کمک کند، شناسایی می‌کند. اطلاعات اولیه در جدول ۲

^۱ برای شرح دقیق عناصر یک طرح مدیریت IEQ ر.ک. طرح اجرایی کیفیت هوای ساختمان، سازمان حفاظت محیط زیست و NIOSH (<http://www.epa.gov/IAQ/base/actionpl.html>)

² Building Air Quality

³ Energy Star Building

⁴ US Green Buildings Council



ارائه شده است. منابع ذکر شده برای بسیاری از راهکارهای صرفه‌جویی انرژی، اطلاعات بیشتری را در مورد بازخوردهای IEQ یا اقدامات احتیاطی و تعدیلی مربوطه، فراهم می‌آورد. راهکارهایی که با علامت "♦" در جدول ۲ مشخص شده‌اند، نیاز به توجه ویژه دارند زیرا آن‌ها اغلب به طور هم‌زمان IEQ را بهبود داده و انرژی را صرفه‌جویی می‌کنند. به دلیل منافع رو به رشد IEQ، طرح‌های کارایی انرژی که انتظار می‌رود IEQ را حفظ کند یا بهبود بخشد، دارای مزیتی رقابتی نسبت به طرح‌هایی است که IEQ را در نظر نگرفته‌اند.

ستون آخر جدول ۲ هر راهکار صرفه‌جویی انرژی را به مرتبط‌ترین روش‌های اندازه‌گیری و صحه‌گذاری^۱ IEQ (M&V) پیوند می‌دهد که آن هم در جدول ۴ ارائه شده است.

¹ Measurement and Verification

جدول ۲: فهرست راهکارهای صرفه‌جویی انرژی و اثرات بالقوه آن‌ها بر IEQ، و اقدامات احتیاطی یا تعدیلی مربوطه

| ردیف جدول ۴ | اقدامات احتیاطی یا تعدیلی IEQ | اثرات بالقوه بر IEQ | راهکار صرفه‌جویی انرژی |
|----------------|---|--|--|
| روشنایی | | | |
| ۱۸ - ۲۰ | تاكيد بر كيفيت روشنائي در طراحي. چك‌كردن ميزان روشنائي و تصاوير منعکس شده در صفحه نمایش‌های ویدئویی. تامين روشنائي قابل تنظيم توسط کاربر. اطمینان از اين‌كه اصلاحات روشنائي منجر به اختلال و آزادسازی آزبست، فاييرگلاس يا گرد و غبار تحریک‌کننده نمي‌شود. | اگر سистем روشنائي به درستي طراحي و نصب شده باشد، عموماً بهبود كيفيت روشنائي رخ مي‌دهد.. | ♦ لامپ‌ها، بالاست‌ها، چراغ‌های انرژی کارامد (IES ۱۹۹۳) |
| ۱۸ - ۲۰ | تاكيد بر كيفيت روشنائي در طراحي. راهاندازی سистем‌های کنترل. تامين روشنائي در کنترل کاربر در صورت امکان. | بهبود كيفيت روشنائي امكان پذير است. سистем‌های نادرست کنترل عمليات می‌تواند كيفيت روشنائي را تنزل دهد. | کنترل‌های خودکار روشنائي: حسگرهای حضور، تضعیف نور (IES ۱۹۹۳) |
| ۱۸ - ۲۰ | اطمینان از ميزان و توزيع مناسب روشنائي. تامين روشنائي قابل کنترل توسط ساکنین در جای ممکن. | ريسك ميزان ناكافي روشنائي موضعی یا عمومی. | حذف لامپ‌ها و چراغها |
| ۱۸ - ۲۰ | اطمینان از طراحي درست سистем روشنائي طبیعی برای جلوگیری از مشکلات روشنائي همچون درخشش، يا سطوح روشنائي نادرست يا غيريکسان. چك‌كردن ميزان روشنائي. تامين روشنائي قابل کنترل توسط ساکنین. | بهبود يا تنزل كيفيت روشنائي بسته به قرارگيري و مشخصات نوري عناصر ساختماني تامين کننده روشنائي روز ، امكان پذير است. شواهدی وجود دارد که مجاورت با پنجره‌ها، حتی زمانی که آن‌ها نتوانند باز شوند، با ميزان کمي از علائم بيماري نامشخص مرتبط با ساختمان همراه است. | استفاده از پنجره، نورگيرها و لوله‌های انتقال روشنائي برای تامين روشنائي طبیعی (IES ۱۹۹۳) |
| ۱۸ - ۲۰ | راهاندازی سیستم‌های کنترل نورگیر برای اطمینان از عملیات درست. تامين روشنائي قابل کنترل توسط ساکنین. | بهبود كيفيت روشنائي امكان پذير است. عملکرد نادرست کنترل‌های نورگير می‌تواند كيفيت روشنائي را تنزل دهد. نورگير می‌تواند انتشار بالقوه آلاینده‌ها از مواد داخلی که در اثر تابش مستقیم نور خورشید ایجاد می‌شود (یا افزایش می‌یابد) را کاهش دهد. | کرکره‌های نورگیر با قابلیت کنترل خودکار و دستی، نورگیر ثابت، لایه‌های قابل نصب بر روی شیشه‌ها (IES ۱۹۹۳) |



جدول ۲: فهرست راهکارهای صرفه‌جویی انرژی و اثرات بالقوه آن‌ها بر IEQ و اقدامات احتیاطی یا تعدیلی مربوطه

| ردیف جدول ۴ | اقدامات احتیاطی یا تعدیلی IEQ | اثرات بالقوه بر IEQ | راهکار صرفه‌جویی انرژی |
|---------------------------------------|---|--|--|
| راهکارهای صرفه‌جویی انرژی HVAC | | | |
| NA | راهاندازی سیستم HVAC برای اطمینان از عملکرد درست تحت بار کامل و بار حائزی در حالت‌های سرمایش و گرمایش. (ASHRAE ۱۹۹۶C) | درصورتی‌که اجزاء ظرفیت کافی داشته باشند، تأثیر سوء بر IEQ غیر محتمل است. | بهبود کارایی اجزاء HVAC (موتورها، پمپ‌ها، فن‌ها، چیلرهای بازیافت گرما از هوای تهویه اگزوز یا دیگر منابع اتلاف گرما.) |
| ۸، ۵، ۴، ۲، ۱۳، ۱۲، ۲۲، ۲۱، ۱۵ | ر.ک. بحث اکونومایزر هوای بیرونی در ارتباط با آلاینده‌های هوای بیرونی. حصول اطمینان از این‌که سیستم بازیافت، رطوبت ناخواسته و آلاینده‌ها را به جریان هوای ورودی انتقال نمی‌دهد. | ممکن‌آفرینی سیستم بازیافت گرما موجب افزایش در نرخ تامین هوای بیرونی شود. IEQ بهبود می‌یابد. ر.ک. بحث اکونومایزر هوای بیرونی در ارتباط با آلاینده‌های هوای بیرونی. برخی از سیستم‌های بازیافت گرما، رطوبت یا آلاینده‌ها را از بیرون به جریان هوای ورودی انتقال می‌دهد. (ASHRAE ۱۹۹۲) | بازیافت گرما از هوای تهویه اگزوز یا دیگر منابع اتلاف گرما. |
| ۲۱، ۸ - ۱، ۲۲ | دوره کارکرد باید به قدر کافی باشد تا از آسایش حرارتی و تهویه قابل قبول حین حضور ساکین، اطمینان دهد. پیش از ساکن‌شدن افراد تهویه به هوای بیرونی باید انجام شود تا غلظت آلاینده‌های هوایی را که از مصالح و مبلمان ساختمان در طول دوره‌های بدون سکنه/تهویه کم منتشر می‌شود، کاهش یابد. به حداقل رساندن منابع آلاینده داخلی تا بار آلووگی بر روی سیستم تهویه کاهش یابد. خاموش کردن تجهیزات برای محدود کردن دیماند اوج مصرف انرژی باید بهندرت و در مدت زمان محدود باشد. استفاده از سیستم‌های HVAC انرژی کارآمد یا ذخیره‌سازی انرژی گرمایی برای محدود کردن دیماندهای اوج مصرف بدون به خطر اندختن آسایش حرارتی. اغلب مرحله بندی راهاندازی تجهیزات HVAC نیز بدون اثر سوء بر IEQ، می‌تواند دیماند اوج مصرف را کاهش دهد | خطر بد شدن محیط زیست گرمایی داخلی و/یا افزایش غلظت آلاینده هوای داخلی اگر اجزاء در طول دوره حضور ساکنان کار نکنند. همچین، زمانی که سیستم‌های HVAC کار نمی‌کنند، اختلافات فشار داخلی و تبادل آلاینده مربوطه بین مناطق یا بین محیط بیرون و داخل، کنترل نشده خواهد بود. | کاهش زمان کارکرد اجزاء HVAC (مانند فن‌ها، چیلرهای) برای صرفه‌جویی در انرژی یا محدود کردن دیماند انرژی در اوج مصرف. |
| ۲۱، ۱۵، ۲، ۲۲ | طراحی و کارکردن سیستم‌های تهویه شبانه برای جلوگیری از مشکلات رطوبت. اغلب، کنترل‌ها از سرمایش شبانه در زمانی که دمای نقطه شبنم بیش از حد باشد، جلوگیری می‌کند. | تهویه شبانه ممکن است منجر به کاهش غلظت‌های داخلی آلاینده‌های تولید شده در داخل در زمانی که ساکین به محل کار می‌رسند، شود. تهویه شبانه با هوای مرطوب ممکن است منجر به تراکم بر روی تجهیزات HVAC یا اجزاء ساختمان شود که خطر رشد میکروارگانیسم‌ها را افزایش می‌دهد. | پیش‌سرمایش شبانگاهی با استفاده از هوای خارجی. (ASHRAE ۱۹۹۵) |

جدول ۲: فهرست راهکارهای صرفه‌جویی انرژی و اثرات بالقوه آن‌ها بر IEQ و اقدامات احتیاطی یا تعدیلی مربوطه

| ردیف جدول ۴ | اقدامات احتیاطی یا تعدیلی IEQ | اثرات بالقوه بر IEQ | راهکار صرفه‌جویی انرژی |
|------------------------------------|---|--|--|
| ۸، ۵، ۴، ۲ ۱۳، ۱۲ ۲۲، ۲۱، ۱۵ | تا جایی که ممکن است باید دریچه ورود هوا از بیرون را دور از منابع قوى آلاینده‌های همچون اگزوزهای خودرو، اگزوزهای HVAC، محل نگهداری زباله، و دودکش‌های رستورانها قرار گیرد. (ASHRAE ۱۹۹۶b) اگر هوای خارج به شدت آلوده به ذرات معلق باشد باید از فیلترهای هوای با کارایی بالا استفاده کنند. اگر هوای خارجی به شدت آلوده به اوزون باشد چک کردن میزان اوزون داخلی و/یا استفاده از فیلترهای زغال فعال باید مد نظر قرار گیرد. طراحی و کنترل اکونومایزر HVAC برای جلوگیری از مشکلات رطوبت. کنترل کننده‌های اکونومایزر و حداقل نرخ جریان هوای بیرونی مرتبط باید به طور منظم کالیبره و نگهداری شود. | عموماً، IEQ به دلیل افزایش نرخ متوسط تهویه، بهبود خواهد یافت. (سپین و همکاران ۱۹۸۹، موداری و همکاران ۱۹۹۶) استفاده از اکونومایزر در طول دوره‌هایی که غلظت‌های آلاینده بیرونی زیاد است، می‌تواند غلظت آلاینده‌های خارجی را در داخل افزایش دهد. استفاده از اکونومایزر در آب و هوای مرطوب ممکن است رطوبت داخلی و مشکلات بالقوه IEQ مربوط به رطوبت را افزایش دهد. | ♦ استفاده از اکونومایزر ^۱ هوای بیرونی برای سرمایش رایگان. |
| ۳ - ۵، ۲ ۲۲، ۲۱، ۸ | حفظ تامین هوای بیرونی به هواساز در / یا بالای حداقل میزان مورد نیاز برای کل نرخ ورود جریان هوا. (سولبرگ و همکاران ۱۹۹۰، کوهن ۱۹۹۴، جانو و همکاران ۱۹۹۵، یوترسون و سوئر ۱۹۹۸) اجتناب از استفاده از واحدهای کنترل VAV که در زمان رضایت‌بخش بودن دمای فضا، به طور کامل بسته می‌شوند. ممکن است در زمانی که بارهای سرمایش کم است، دمای هوای ورودی نیاز به افزایش داشته باشد. بررسی کلی و موضوعی ورود هوای بیرونی و دمای هوای داخلی برای محدوده‌ای از بارهای سرمایشی. استفاده از دریچه‌های ورود وجود حداقل نرخ و دمای هوای ورودی به طوری که باعث کاهش شدید هوای ورودی و عدم آسایش حرارتی نشود. | ریسک تامین ناکافی هوای بیرونی در زمانی که بارهای سرمایش یا گرمایش داخلی کم است (موداری و همکاران ۱۹۹۶). ر.ک. بحث حداقل تامین هوای بیرونی با سیستم‌های HVAC با نسبت هوای بیرونی ثابت، علی‌الخصوص در سیستم‌های HVAC با نسبت هوای بیرونی ثابت، وقتی که حداقل ورود هوای بیرونی حفظ شده و دمای هوای ورود افزایش نیافته، ریسک سرمایش بیش از حد و عدم آسایش حرارتی در زمان کم بودن بارهای سرمایش وجود دارد. ریسک ایجاد مشکلات آسایش حرارتی در اثر کاهش شدید ^۲ هوای ورودی. ^۳ | استفاده از سیستم‌های تهویه با حجم هوای متغیر (VAV) ^۱ به جای سیستم حجم ثابت. |
| ۵، ۴ | استفاده از کنترل کننده‌های جریانی که به جریان‌های هوای اندازه‌گیری شده بستگی دارند نه به جریان‌های تثویری یا طراحی. | هیچ تأثیری بر IEQ مورد انتظار نیست. | استفاده از درایوهای سرعت متغیر به جای دمپرها برای کنترل جریان. |
| ۲، ۳ | ممکن است متعادل‌سازی سیستم هوای بعد از اصلاحات ضروری باشد. اطمینان از کیفیت سوار کردن کانال‌کشی برای کاهش سر و صدا. | ممکن است موجب بهبود تامین هوای کنترل گرمایی شود. می‌تواند سر و صدا در سیستم‌های کانال‌کشی را کاهش دهد. | کاهش افت فشار هوای و نشت هوای در سیستم‌های کانال‌کشی. |

¹ Variable Air Volume

² Supply air dumping

جدول ۲: فهرست راهکارهای صرفه‌جویی انرژی و اثرات بالقوه آن‌ها بر IEQ و اقدامات احتیاطی یا تعدیلی مربوطه

| ردیف جدول ۴ | اقدامات احتیاطی یا تعدیلی IEQ | اثرات بالقوه بر IEQ | راهکار صرفه‌جویی انرژی |
|----------------|---|--|---|
| ۸ و ۵ - ۲ | اطمینان از کارکرد درست سیستم کنترل هنگام راه اندازی (ASHRAE 1996c). اطمینان از آموزش کافی اپراتورهای ساختمان. | با استفاده درست از سیستمهای کنترل، انعطاف‌پذیری و سهولت کنترل HVAC افزایش می‌یابد و به این ترتیب IEQ بهبود می‌یابد. استفاده از تهویه تحت کنترل تقاضا بر اساس سنسورهای آلاینده با کنترلهای دیجیتال سهولت می‌یابد. | استفاده از سیستمهای کنترل، کامپیوتری دیجیتال HVAC، سیستمهای پایش و کنترل انرژی |
| ۱ - ۵، ۲۱، ۲۲ | روش‌های طراحی، عملیات و نگهداری سیستم‌های گرمایش و سرمایش تابشی آبی (hydronic) باید از آسایش حرارتی و تامین هوای بیرونی قابل قبول و ریسک‌های کم نشت و چگالش آب اطمینان دهد. نظافت دوره‌ای پنلهای تابشی یا رادیاتورها ممکن است ضروری باشد. نشتی‌های آب باید به سرعت تمییز شود. مصالح آسیب‌دیده با آب باید به سرعت خشک یا تعویض شوند. | متوسط دمای تابشی، تحت تاثیر قرار می‌گیرد. بهبود و تحریب آسایش حرارتی هر دو ممکن است (به عنوان مثال ریسک جریان ناشی از حرکات زیاد هوا کاهش اما ریسک عدم آسایش حرارتی ناشی از حرکت کم هوا افزایش می‌یابد). در سیستم‌های آبی ریسک نشت یا چگالش آب بیشتر است که این منجر به رشد میکروارگانیسمها می‌شود. اگر سرمایش تابشی به دلیل کاهش ظرفیت فن‌ها و داکت‌ها، منع استفاده از اکونومایزر هوای بیرونی شود، نرخ متوسط تامین هوای بیرونی کم می‌شود. | استفاده از گرمایش و سرمایش تابشی آبی (hydronic) و در نتیجه صرفه‌جویی انرژی در دمنده |
| ۴، ۵ - ۲۲، ۲۱ | حفظ میزان تامین هوای بیرونی در حد کدها و استانداردهای قابل اجرا. دمپرهای هوای بیرونی را در صورت حضور ساکنان کاملاً بنبندید. به حداقل رساندن منابع آلاینده داخلی برای کاهش بار آلودگی بر سیستم تهویه. استفاده از پاک‌کننده‌های گازی یا ذرهای هوای بهتر. | اولین اثر این است که غلظت آلاینده‌های هوای تولیدشده در داخل افزایش خواهد یافت که حتی اگر غلظت آلاینده‌ها از بیرون کمتر شود به طور بالقوه منجر به شکایات و عوارض نامطلوب بیماری می‌شود (خصوصاً آلاینده‌هایی مثل اوزون و ذراتی که با سطوح داخلی واکنش داده یا بر روی آنها رسوب می‌کنند). در ساختمان‌های با تهویه مطبوع، رطوبت داخلی هم ممکن است کاهش یابد. | کاهش میانگین یا حداقل نرخ ورود هوای بیرونی، (خصوصاً بستن دمپرهای هوای بیرونی) |
| ۳ - ۴، ۵ | حفظ دمای آب خنک به اندازه کافی کم، برای کنترل رطوبت داخلی. | دمای بالای هوای ورودی در سیستم‌های تهویه VAV نرخ جریان هوای ورودی را افزایش خواهد داد. در بسیاری از سیستم‌های VAV، نرخ‌های جریان هوای بیرونی هم زیاد می‌شود که منجر به کاهش غلظت آلاینده‌های هوای تولید شده در داخل می‌شود. افزایش دمای آب سرد، اغلب منجر به کاهش حذف رطوبت توسط سیستم‌های HVAC شده و منجر به رطوبت داخلی بیشتر می‌شود. | ♦ افزایش دمای هوای ورودی در هنگام سرمایش فضا (ممکن است مصرف انرژی چیلر را کاهش دهد اما مصرف انرژی فن را افزایش می‌دهد). |

جدول ۲: فهرست راهکارهای صرفه‌جویی انرژی و اثرات بالقوه آن‌ها بر IEQ و اقدامات احتیاطی یا تعدیلی مربوطه

| ردیف جدول ۴ | اقدامات احتیاطی یا تعدیلی IEQ | اثرات بالقوه بر IEQ | راهکار صرفه‌جویی انرژی |
|----------------|---|---|--|
| ۱ - ۳ | <p>حفظ دمای داخل مرزهای استانداردهای آسایش حرارتی مورد کاربرد. فراهم کردن فن‌ها و بخاریهای قابل کنترل توسط ساکنین. پنجره‌ها و دیوارهای با کارابی گرمایی می‌تواند به حفظ آسایش حرارتی کمک کند (ر.ک. پوسته ساختمان انرژی کارآمد). تنظیم مجدد دما برای محدود کردن دیماندهای انرژی اوج مصرف باید به ندرت و در دوره‌های محدود باشد. استفاده از سیستم‌های HVAC انرژی کارامد یا ذخیره انرژی حرارتی برای محدود کردن دیماند انرژی اوج مصرف بدون از دست دادن آسایش حرارتی.</p> | <p>احتمال دارد که دمای نزدیک یا خارج از مرزهای مناطق آسایش حرارتی مورد کاربرد محلی، خصوصاً در ساختمان‌های با تهویه مطبوع هواشی بدون شرایط کنترل ساکنین، شکایات از عدم آسایش حرارتی را افزایش دهد. وقتی دما بین 18°C و 28°C زیاد می‌شود، احساس پذیرش ساکنین از کیفیت هوای کاهش می‌باشد (فنگ و همکاران ۱۹۹۷).</p> <p>در برخی از مطالعات افزایش دمای هوا با افزایش شیوع علائم حاد بیماری مرتبط با ساختمان همراه است (۱۹۹۳-۱۹۹۴).</p> | <p>افزایش نقاط تنظیم ترمومترات در طول دوره‌های سرمایش یا کاهش نقاط تنظیم ترمومترات در طول دوره‌های گرمایش برای صرفه‌جویی در انرژی یا محدود کردن دیماند اوج مصرف. (۱۹۹۲b) ASHRAE، ایزو (۱۹۹۴)</p> |
| ۱ - ۳ | <p>اطمینان از این که عایق‌کاری فیبری از هوای داخلی جداسازی شده باشد. حداقل سازی فیبر یا ذرات آزاد شده در طول نصب عایق‌کاری و نظافت محیط قبل از ساختن شدن افراد. استفاده از محصولات عایق‌کاری با میزان انتشار کم VOC‌ها، علی‌الخصوص بوها. سطح عایق نصب شده در داخل کانال‌ها باید از آزاد شدن فیبرها یا ذرات جلوگیری کرده و تخریب نشود. اگر احتمال رود عایق‌کاری داخل کانال‌ها می‌تواند سروصدای فن را کاهش دهد (۱۹۹۵).</p> <p>اعیق‌کاری داخل کانال‌ها می‌تواند محل تجمع میکروارگانیسم‌ها شود که به طور بالقوه منجر به افزایش غلظت آئرسولهای زیستی و VOC‌های میکروبیولوژیکی شود.</p> | <p>افزایش عایق‌کاری معمولاً اثر ناچیزی بر IEQ دارد. اگر عایق‌کاری سیستم سیستم‌های HVAC را قادر به برآوردن اوج بارهای حرارتی سازد، پتانسیل برای بهبود آسایش حرارتی وجود دارد. افزایش عایق‌کاری همراه با تلههای بخار می‌تواند پتانسیل چگالش رطوبت و رشد میکروارگانیسم‌ها را کاهش دهد. اگر فیبرها یا ذرات عایق‌کاری وارد فضای دارای سکنه شوند یا اگر عایق‌کاری، VOC‌ها را به میزان بالای آزاد کند، موجب افزایش بالقوه علائم تحریک می‌شود. عایق‌کاری داخل کانال‌ها می‌تواند سروصدای فن را کاهش دهد (۱۹۹۵).</p> <p>اعیق‌کاری داخل کانال‌ها می‌تواند محل تجمع میکروارگانیسم‌ها شود که به طور بالقوه منجر به افزایش غلظت آئرسولهای زیستی و VOC‌های میکروبیولوژیکی شود.</p> | <p>افزایش عایق‌کاری حرارتی داخلی یا خارجی سیستم‌های لوله‌کشی و کانال‌کشی</p> |
| ۸، ۱-۵، ۲۲، ۲۱ | <p>ر.ک. اکونومایزر هوای بیرونی مرتبط با آلاینده‌های هوای خارجی. طراحی و راندازی سیستم‌های تهویه جایه‌جایی با توجه به اجتناب از جریان هوا در مجاورت منابع پخش کننده و جلوگیری از گردانهای بیش از حد در دمای هوا. تهویه جایه‌جایی بدون پنل‌های سرمایش تابشی، تنها می‌تواند با تولید حرارت داخلی کمتر از 40 Wm^{-2} موثر باشد.</p> | <p>معمولًا غلظت آلاینده‌های هوای تولیدشده در محدوده تنفسی کاهش می‌باشد. (سپن و همکاران ۱۹۸۹، یوان و همکاران ۱۹۹۸). کاهش انتقال آلاینده‌های منابع به دیگر اتاق‌ها. کاهش ریسک جریانهای حرارتی هوا. افزایش ریسک عدم آسایش حرارتی به دلیل گرادیان عمودی زیاد در دمای هوا. افزایش بالقوه غلظت‌های آلاینده‌های خارجی در محیط داخلی، علی‌الخصوص آلاینده‌هایی همچون اوزون و ذراتی که با سطوح داخلی واکنش داده یا بر روی آن‌ها رسوب می‌کنند.</p> | <p>♦ تهویه جایه‌جایی (سیستم‌های تهویه جایه‌جایی معمولاً ۱۰۰٪ از هوا بیرونی استفاده می‌کنند و هدف اصلی این کار بهبود IEQ است. افزودن سیستم بازیافت حرارت ممکن است برای صرفه‌جویی‌های انرژی نسبت به برخی از دیگر روش‌های HVAC ضروری باشد).</p> |

جدول ۲: فهرست راهکارهای صرفه‌جویی انرژی و اثرات بالقوه آن‌ها بر IEQ و اقدامات احتیاطی یا تعدیلی مربوطه

| ردیف جدول ۴ | اقدامات احتیاطی یا تعدیلی IEQ | اثرات بالقوه بر IEQ | راهکار صرفه‌جویی انرژی |
|-----------------------|--|---|---|
| ۸، ۵، ۴ ۲۲، ۲۱، ۱۵ | اجتناب از DCV مبنی بر دی‌اکسیدکربن (CO_2) در زمانی که ساختمان دارای انتشار آلاینده قوی از منابعی به غیر از ساکنین است. تهویه ساختمان قبل از اسکان افراد برای کاهش غلظت آلاینده‌های ناشی از منابعی غیر ساکنین. محلهای اندازه‌گیری دی‌اکسیدکربن باید داده‌های را فراهم آورد که نشانگر غلظت در فضاهای دارای سکنه باشد. در نظر گیری استراتژی‌های کنترل پیشرفت DCV که هوای خارجی را به تناسب نرخ تولید دی‌اکسیدکربن داخلی وارد می‌کنند که نسبت به غلظت دی‌اکسیدکربن، جانشین بهتری برای ساکنین است (درسپیل ۱۹۹۶). به صورت دوره‌ای کالیبراسیون حسگر دی‌اکسیدکربن چک شود. | IEQ می‌تواند بسته به شرایط مرجع و استراتژی کنترل هوای بیرونی مورد استفاده برای DCV بپردازد یا تنزل یابد. بهبود IEQ در فضاهایی با ساکنین زیاد که در آن آلاینده‌های تولیدشده توسط ساکنین غالب است، محتمل‌تر است. سیستم‌های DCV که هوای بیرونی را تنها پس از افزایش غلظت دی‌اکسیدکربن از میزان تنظیم شده تأمین می‌کنند می‌توانند منجر به افزایش اساسی غلظت‌های فضای داخلی از آلاینده‌های ناشی از مصالح و مبلمان ساختمان در طول چند ساعت اول پس از اشغال ساکنین شوند. | تهویه کنترل شده دیماند مبنی بر دی‌اکسیدکربن (DCV) ^۱ (کاپنتر ۱۹۹۶، د آلمدیا و فیسک ۱۹۹۷، آرنس بین‌المللی انرژی ۱۹۹۰ و ۱۹۹۲، امریک و پرسیلی ۱۹۹۸ ASTM ۱۹۹۳) |
| ۸، ۶، ۳-۱ ۲۲، ۲۱ | طراحی ساختمان، مانند اندازه، جانمایی، دریچه‌های ورودی هوای بیرونی، موقعیت دریچه‌ها و نورگیر باید از تهویه طبیعی و شرایط حرارتی مناسب در سراسر ساختمان اطمینان دهد. به طور کلی تهویه دوطرفه مطلوب است. فن‌های قابل کنترل توسط ساکنین می‌توانند آسایش حرارتی را افزایش دهند. پنجره‌های بازشو نباید در مجاورت منابع متتمرکز آلاینده‌ها یا صدای‌های آزار دهنده بیرون واقع شوند. | در برخی از شرایط آب و هوایی، پذیرش حرارتی از محیط زیست ممکن است افزایش یابد چرا که ساکنین در ساختمان‌های با تهویه طبیعی محمل محدود و سویع‌تری از شرایط گرمایی را دارند (دو دیبر و برآگر ۱۹۹۸). آسایش حرارتی ممکن است به دلیل دما و رطوبت داخلی بالا، کاهش یابد. به طور متوسط، ساکنین ساختمان‌های با تهویه طبیعی و پنجره‌های باز اجازه ورود سرو صدای‌های بیرونی را گزارش می‌کنند. پنجره‌های باز اجازه ورود سرو صدای‌های بیرونی را می‌دهند که این به طور بالقوه از نظرصوتی محیط‌زیست داخلی را تخریب می‌کند. | ♦ استفاده از تهویه طبیعی با پنجره‌های بازشو به عنوان جانشینی برای تهویه مطبوع. (اولگیای ۱۹۹۳، کونیکسبرگر و همکاران ۱۹۷۳، واتسون و لازر ۱۹۸۳، آوبی ۱۹۹۱، گیونوی ۱۹۹۷، بوش ۱۹۹۲). |
| ۲۱، ۳، ۲ ۲۲ | اطمینان از این که نگهداری پیش‌گیرانه، فیبرهای آزبست را مختلط یا آزاد نمی‌کند (آزبست در موتورخانه بسیاری از ساختمان‌های قدیمی‌تر وجود دارد). | نگهداری پیش‌گیرانه به اطمینان از عملیات مناسب HVAC و برخی اوقات به صرفه‌جویی انرژی و ارتقاء IEQ ممکن می‌کند. راهکارهای نگهداری پیش‌گیرانه‌ای که ممکن است موجب صرفه‌جویی انرژی و ارتقای IEQ شوند عبارتند از: کالیبراسیون سنسورهای دما و رطوبت، جایگزینی دورهای فیلترهای هوا، نگهداری سیستم‌های کنترل جریان و فشار هوا، متعادل‌سازی جریان هوا برای تأمین توزیع مناسب هوا، تمیز کردن کویل‌ها و دیگر اجزاء برای کاهش مقاومت جریان هوا و منابع آلاینده در سیستم HVAC. | ♦ نگهداری پیش‌گیرانه از سیستم HVAC |

^۱ Demand Controlled Ventilation

جدول ۲: فهرست راهکارهای صرفه‌جویی انرژی و اثرات بالقوه آن‌ها بر IEQ و اقدامات احتیاطی یا تعدیلی مربوطه

| ردیف جدول ۴ | اقدامات احتیاطی یا تعدیلی IEQ | اثرات بالقوه بر IEQ | راهکار صرفه‌جویی انرژی |
|-----------------------------|--|---|--|
| پوسته ساختمان انرژی کارآمد: | | | |
| ۳-۱ | اطمینان از این که عایق‌کاری فیبری از هوای داخلی جداسازی شده باشد. حداقل کردن فیبر یا ذرات آزادشده در طول نصب عایق‌کاری و انجام نظافت قبل از اسکان افراد. استفاده از محصولات عایق‌کاری با نرخ کم انتشار VOC، علی‌الخصوص بوها. | اگل اثر ناچیزی بر IEQ دارد. اثر افزایش آسایش حرارتی دارد زیرا عایق‌کاری در برآوردن بارهای حرارتی به سیستم HVAC کمک می‌کند و موجب کاهش تبادل حرارتی تابشی بین ساکنین و پوسته ساختمان می‌شود. اگر فیبرها یا چسب‌های ناشی از عایق‌کاری وارد فضای مسکونی شود یا اگر مقدار زیادی VOC تولید کند، موجب افزایش علائم تحريك می‌شود. | افزایش عایق‌کاری حرارتی در پوسته ساختمان |
| ۳-۱ | NA | بهبود در آسایش حرارتی از طریق کاهش جریان هوا و کاهش تبادل حرارت تابشی بین ساکنین و پنجره‌ها امکان‌پذیر است (۱۹۹۵b، ASHRAE ۱۹۹۴، هیسلبرگ و همکاران ۱۹۹۵). کاهش ریسک چگالش بر روی پنجره‌ها و ریسک‌های مربوط به رشد میکروارگانیسم‌ها. پنجره‌های با کارایی حرارتی به جداسازی فضای داخلی از صدای بیرونی کمک می‌کنند. | ◆ پنجره‌های با کارایی حرارتی |
| ۲۱، ۸، ۳-۱ ۲۲ | اطمینان از تهویه کافی مکانیکی یا طبیعی عمدى. موائع نفوذ هوا و بخار باید نزدیک قسمت گرم پوسته ساختمان قرار بگیرند. | آسایش حرارتی می‌تواند به دلیل کاهش ورود هوای بیرون، افزایش یابد. کاهش نشت هوای ممکن است به جداسازی فضای داخلی از صدای بیرونی کمک کند. کاهش در نشت پوسته به کنترل فشار اتاق یا ساختمان توسط سیستم HVAC سهولت می‌بخشد. غلظت داخلی از آلاینده‌های خارجی یا آلاینده‌های ناشی از فضاهای مجاور (مانند گلزار پارکینگ) ممکن است کاهش یابد زیرا نفوذ آلاینده‌های بیرونی به داخل کاهش می‌یابد. جاگذاری نامناسب موائع نفوذ و بخار می‌تواند منجر به تراکم و مشکلات میکروبیولوژیکی مربوطه در پوسته ساختمان شود. کاهش نفوذ هوای بیرونی عموماً غلظت آلاینده‌های هوای تولیدشده در داخل را افزایش می‌دهد، ولی ممکن است میزان افزایش قابل توجه نباشد، خصوصاً اگر تهویه مکانیکی هوای بیرونی به طور مناسب فراهم شده باشد. | کاهش نشت هوای از پوسته ساختمان (مانند نصب موائع نفوذ) |



جدول ۲: فهرست راهکارهای صرفه‌جویی انرژی و اثرات بالقوه آن‌ها بر IEQ و اقدامات احتیاطی یا تعدیلی مربوطه

| ردیف جدول ۴ | اقدامات احتیاطی یا تعدیلی IEQ | اثرات بالقوه بر IEQ | راهکار صرفه‌جویی انرژی |
|----------------|---|---|--|
| ۱ - ۳ | NA | <p>اگل تاثیر ناچیزی بر IEQ دارد. افزایش بالقوه در آسایش حرارتی زیرا کاهش بار به سیستم HVAC در برآوردن بارهای حرارتی کمک می‌کند و موجب کاهش تبادل حرارتی بین ساکنین و پوسته می‌شود.</p> <p>کاهش تولید حرارت داخلی یا بهره حرارتی از طریق پوسته ساختمان</p> | <p>کاهش بارهای خورشیدی با استفاده از رنگ روشن سقف و دیوارها</p> |
| ۸، ۵-۱ | <p>استفاده از سیستم کنترلی که ورود هوای بیرونی به هواساز را در / یا بالای حداقل الزامات برای کل نرخ ورود جریان هوا، حفظ کند. اجتناب از واحدهای کنترل VAV که کاملاً بسته هستند. بررسی ورود هوای بیرونی و دمای داخلی به صورت کلی و موضعی برای یک محدوده بار سرمایشی. بررسی حذف مشکلات سیستم کنترل مرتبط با سیستم‌های سرمایش بیش از حد نیاز طراحی شده.</p> | <p>اگر راهکارها، سیستم HVAC را قادر سازند تا سرمایش مطلوبی را فراهم کند، افزایش آسایش حرارتی ممکن است. اگر ساختمان سیستم گرمایشی نامناسبی داشته باشد، ممکن است آسایش حرارتی کاهش یابد. در ساختمان‌های با سیستم تهویه VAV، نرخ تامین جریان هوا وقتی ساختمان در وضعیت سرمایش است، کاهش خواهد یافت از سویی میزان ورود هوای خارجی ممکن است کاهش یابد (ر.ک. اطلاعات و مراجع قبلی درباره سیستم VAV). کاهش بارهای حرارتی بدون تغییرات جبران‌کننده در جریان ورودی ممکن است منجر به افزایش رطوبت داخلی شود زیرا سیستم‌های کنترل ممکن است دمای تخلیه کویل خنک کننده را افزایش دهد. چرخه‌های اضافی و مشکلات کنترل ممکن است در سیستم‌های سرمایش با سایز بیش از حد باعث عدم آسایش شود.</p> | <p>کاهش تولید حرارت داخلی از طریق استفاده از روشنایی و تجهیزات انرژی کارآمد یا از طریق کاهش بهره حرارتی از پوسته ساختمان</p> |

- a. سیستم‌های اکونومایزر برای صرفه‌جویی انرژی در هوای معتدل، به طور خودکار نرخ ورود هوای بیرونی را بالای حداقل نقطه تنظیمی افزایش می‌دهند.
- b. اصطلاح کاهش شدید ورود هوای اشاره به این دارد که جت تامین هوای سرد وارد شده از یک دریچه تامین هوا که در سطح سقف نصب شده، بدون مخلوطشدن کافی با هوای گرم داخل اتاق به سمت کف حرکت کند. کاهش شدید هوای ورودی که در صورت وجود نرخ جریان ورود کم، دماهای تامین کمتر و طراحیهای خاص پراکنده کننده هوای ورودی بیشتر رخ می‌دهد، دلیلی برای عدم آسایش حرارتی است.
- c. یک سیستم گرمایش یا سرمایش تابشی آبی (هیدرونیک) از یک مایع گرم یا سرد برای ایجاد پنل یا سطح تابشی گرم یا سرد استفاده می‌کند. بخشی از آسایش حرارتی ساکنین به وسیله تبادل حرارت تابشی بین ساکنین و پنل تابشی، تعیین می‌شود.

۷ اثر راهکارهای صرفه‌جویی انرژی بر IEQ در ساختمان‌های خاص

۱-۱ پیش زمینه

بسیاری از راهکارهای صرفه‌جویی انرژی در جدول ۲ دارای چندین اثر بالقوه بر IEQ هستند. هنگام بررسی اجرای این راهکارها در برخی ساختمان‌ها، متخصصین صرفه‌جویی انرژی ممکن است با این سه سوال مهم مواجه شوند:

- ۱ کدامیک از نتایج احتمالی IEQ در این ساختمان به وقوع خواهد پیوست و میزان تغییرات مورد انتظار در IEQ چقدر است؟
- ۲ آیا تغییر در IEQ به طور بارزی سلامت، آسایش یا بهره‌وری ساکنین را تحت تاثیر قرار خواهد داد؟
- ۳ آیا اثرات بر IEQ را می‌توان با اندازه‌گیری‌ها ارزیابی کرد؟

داشتن دانش کاری از IEQ و اثرات آن بر ساکنین، اولین مرحله ضروری در پاسخ دادن این سوالات است. بخش ۴ اکثر اطلاعات اساسی پیش زمینه را خلاصه کرده است. این بخش به دو سوال اول را اشاره دارد. اندازه‌گیری‌های IEQ در بخش ۱ مرور شده است.

۲-۱ تعیین نتایج احتمالی IEQ و پیش‌بینی اثر آن‌ها

اثر راهکار صرفه‌جویی انرژی بر IEQ ممکن است به چندین عامل از جمله آب‌وهوا، کیفیت هوای بیرونی، ویژگی‌های ساختمان و چگونگی اجرای راهکار صرفه‌جویی انرژی بستگی داشته باشد.

آب‌وهواهای گرم و مرطوب برخی ریسک‌های ناشی از رطوبت داخلی بالا IEQ را افزایش می‌دهد. در آب‌وهواهای مرطوب، احتمال بیشتری دارد که اجرای راهکارهای کارایی انرژی مانند پنجره‌های بازشو یا سیستم‌های اکونومایزر با کنترل ضعیف که نرخ تامین هوای بیرونی را افزایش می‌دهند، منجر به رطوبت‌های داخلی غیر قابل قبول شوند. هم‌چنین، کاهش ظرفیت تجهیزات HVAC و افزایش دما در کویل‌های خنک کننده می‌تواند منجر به حذف ناکافی رطوبت و ایجاد رطوبت داخلی بیش از حد شود. در آب‌وهواهای مرطوب، چگالش بخار آب بر روی پنلهای خنک‌کننده تابشی بیشتر رخ می‌دهد. حفظ آسایش حرارتی با تهویه طبیعی در آب‌وهواهای گرم و مرطوب دشوارتر است.

در آب‌وهواهای سرد، نصب پنجره‌های انرژی کارامد، عایق‌کاری حرارتی خوب در پوسته ساختمان و اجرای راهکارهایی که نفوذ هوای کاهش می‌دهند، احتمال زیادی دارد که از طریق کاهش جریان هوای تلفات تابشی حرارت از سمت ساکنین به پنجره‌ها و دیوارها، آسایش حرارتی را به طور قابل توجهی بهبود دهد. در آب‌وهواهای سرد، احتمال وجود رطوبت‌های خیلی کم داخلی هم افزایش می‌یابد. افزایش میزان آلاینده‌ها در هوای بیرونی برخی ریسک‌های IEQ را افزایش می‌دهد. راهکارهای صرفه‌جویی انرژی که تامین هوای بیرونی را افزایش می‌دهند، عموماً با کاهش غلظت آلاینده‌های هوای تولیدشده در داخل IEQ را بهبود خواهند بخشید. ولی وقتی که کیفیت هوای بیرون ضعیف باشد، مثلاً اگر غلظت آلاینده‌های فضای خارجی بیش از استانداردهای مورد کاربرد باشد، همین راهکارهای صرفه‌جویی انرژی، می‌تواند غلظت داخلی آلاینده‌های خارجی را افزایش دهد.

ویژگی‌های ساختمان و سیستم HVAC ساختمان هم بر نتایج IEQ از صرفه‌جویی انرژی تاثیرگذار است. تنها چند مورد از بسیاری از برهمکنش‌های ممکن در اینجا شرح داده شده است. مقدار نرخ انتشار آلاینده‌های داخلی یک مورد قابل توجه است. اگر داخل ساختمان حاوی منابع قوی آلاینده‌های هوای باشد، احتمال زیادی وجود دارد که راهکارهای صرفه‌جویی انرژی که عرضه هوای بیرونی را کاهش می‌دهند منجر به افزایش غلظت این آلاینده‌های هوای تولیدشده در داخل شوند، (البته عکس این قضیه هم صادق است) یعنی اگر یک ساختمان دارای نرخ کم تامین هوای از بیرون باشد، احتمال بیشتری دارد که آلاینده‌های آزاد شده از محصولات صرفه‌جویی انرژی هم‌چون درزگیرها به طور بارزی کیفیت هوای داخلی را تنزل بخشدند. اگر نرخ اولیه تامین هوای بیرونی کم باشد، بیشتر احتمال دارد که راهکارهای صرفه‌جویی انرژی که تهویه هوای به خارج را کاهش می‌دهند، منجر به مشکلات IEQ شوند.

اجرای درست راهکارهای صرفه‌جویی انرژی می‌تواند از بسیاری از اثرات زیان‌بار احتمالی بر IEQ جلوگیری کند. بسیاری از خطاهای اجرایی شناخته شده ممکن، مانند: طراحی معیوب، نصب، کالیبراسیون، روش‌های کنترل، راهاندازی، عملیات، نگهداری از سیستمها یا



شیوه‌های صرفه‌جویی انرژی، می‌توانند منجر به بروز مشکلات IEQ شوند. طراحی مناسب، آموزش کاربران و غیره می‌تواند از این مشکلات جلوگیری کند.

محاسبات مهندسی و مدل‌سازی کامپیوتروی، ابزار اولیه برای پیش‌بینی میزان IEQ یا مقدار تغییرات IEQ هستند. دماهای داخلی با استفاده از موازنه انرژی و غلظت رطوبت داخلی و آلاینده‌ها از موازنه جرمی تعیین می‌شوند. اغلب الگوریتم‌های عملکرد تجهیزات مورد نیاز است. هندبوک‌های ASHRAE (مانند ASHRAE ۱۹۹۲، ۱۹۹۵، ۱۹۹۷) مراجعی برای سیاری از محاسبات مهندسی هستند. کاربران می‌توانند محاسبات ساده حالت ایستا و گذرای موازنه جرم برای برآورد غلظت آلاینده‌ها را در یک منطقه به خوبی مخلوط شده انجام دهند. چندین برنامه کامپیوتروی که توسط آزمایشگاه‌های ملی (۱۹۹۷) چک شده‌اند، برای پیش‌بینی نرخ نفوذ هوا، جریان هوا بین مناطق و تعیین غلظت آلاینده‌های داخلی در دسترس هستند. استفاده مناسب این مدل‌ها عموماً نیازمند تخصص قابل توجه در IEQ و تجربه کار با مدل است. سختی‌های بدست آوردن ورودی‌های مدل، یک مانع بزرگ در مدل‌سازی IEQ در ساختمان‌های دارای چند منطقه است.

۳-۷ اهمیت تغییرات پیش‌بینی شده در IEQ

وقتی یک تغییر مورد انتظار در IEQ شناسایی و تا جای ممکن تعیین اندازه شد، اثر حاصل از آن بر سلامت، آسایش یا بهره‌وری ساکنین باید مورد توجه قرار گیرد. رویکرد اصلی برای ارزیابی اهمیت تغییرات پیش‌بینی (یا اندازه‌گیری) شده در پارامترهای IEQ مقایسه مقدار ابتدایی و نهایی این پارامترها با مقادیر قابل قبول در استانداردها یا راهنمایی‌های قابل کاربرد است (ر.ک. جدول ۱). هنگام تعیین اهمیت، نکات زیر باید مدنظر باشد: ۱) تغییرات کوچک در دمای داخلی، در مرتبه $^{\circ}\text{C}$ ، ممکن است به‌طور قابل توجهی بر آسایش حرارتی، شیوع علائم حاد نامشخص بیماری مرتبط به ساختمان در میان کارگران و احساس از کیفیت هوا اثر بگذارد. ۲) رضایت ساکنین از شرایط حرارتی ممکن است با استفاده از مدل‌های آسایش حرارتی برآورد شود (مثالاً ASHRAE ۱۹۹۲b، ۱۹۹۶، ایزو ۱۹۹۴، ۱۹۹۶)، ولی تحقیقات اخیر می‌گوید که این مدل‌ها ناقص هستند زیرا آن‌ها سازگاری‌های رفتاری، فیزیولوژیکی یا روانی-اجتماعی افراد با محیط گرمایی‌شان را به حساب نمی‌آورند.^۳ اگر کار به‌طور فوق العاده‌ای نیاز بینایی داشته باشد، احتمال زیادی وجود دارد که تغییرات در روشنایی بر بهره وری کار تاثیر بگذارد.

برای بسیاری از آلاینده‌ها، هیچ حداکثر محدودیت غلظت انتشاری برای مکان‌های کاری غیر صنعتی وجود ندارد. حدود اعلام شده برای غلظت آلاینده‌ها در محل‌های کاری صنعتی، مانند مقادیر حاشیه محدودیت (TLV^۱) از کنفرانس آمریکایی متخصصین دولتی بهداشت صنعتی (ACGIH ۱۹۹۸)، نباید مستقیماً برای مجموعه‌ها یا کارگران غیرصنعتی به کار گرفته شود.

در ارزیابی اهمیت تغییرات در IEQ، حساسیت ساکنین به IEQ یک نکته قابل توجه است. کارگران مسن‌تر تمایل دارند تا الزامات سختگیرانه‌تری برای آسایش حرارتی وجود داشته باشند و احتمال تاثیر منفی میزان روشنایی کم بر کاهش دید کارگران مسن‌تر بیشتر است. زنان اغلب علائم نامشخص بیماری را بیشتر از مردان گزارش می‌کنند (مندل ۱۹۹۳، منزیس و بوربیو ۱۹۹۷). کارگران ساختمان‌هایی که دارای مشکلات اولیه یا مستمر IAQ در مورد آسایش حرارتی بوده‌اند، احتمال بیشتری دارد که به تغییرات کم IEQ عکس العمل منفی نشان دهند.

۸ روش‌های اندازه‌گیری و صحه‌گذاری برای IEQ

۸-۱ تاریخچه

همان‌طور که در جدول ۲ مشخص شده‌است، بیشتر اثرات پروژه‌های انرژی بر IEQ مرتبط با آسایش حرارتی یا تهویه است. بنابراین، متداول‌ترین پارامترهای M&V برای IEQ پارامترهای آسایش حرارتی (مانند دما و رطوبت) و نرخ تهویه خواهند بود. گاهی اوقات برای اصلاحات روشنایی، ممکن است M&V برای روشنایی لازم شود. اغلب M&V سایر پارامترهای IEQ هم ممکن است لازم شود. چنین

^۱ Threshold Limit Value

وضعیت‌هایی مثلاً شامل موارد زیر هستند: اصلاحات ساختمانی که ورودی هوای بیرون را نزدیک یک منبع آلاینده خارجی قرار می‌دهد یا راهکارهایی همچون نصب اکونومایزر که باعث افزایش زیاد میزان تهویه در ساختمانی می‌شود که در یک منطقه به شدت آلوده واقع شده است. در چنین وضعیت‌هایی، M&V برای آلاینده‌های خاص (مانند اوزون، ذرات معلق، کربن مونوکسید یا VOC‌ها) می‌تواند مطلوب باشد. بسیاری از اندازه‌گیری‌های IEQ گران هستند. اندازه‌گیری تنها زمانی باید انجام شود که اهداف، قابلیت‌ها و اراده روشنی برای تفسیر نتایج اندازه‌گیری وجود داشته باشد.

۲-۸ اهداف اندازه‌گیری و صحه‌گذاری^۱ IEQ

انتخاب رویکرد مناسب M&V، به اهداف M&V برای IEQ بستگی خواهد داشت. بنابراین، تعریف اهداف M&V اولین گام اصلی است. مثال‌هایی از اهداف M&V برای IEQ به صورت زیر است:

هدف ۱: اطمینان از این که راهکارهای صرفه‌جویی انرژی اثر زیان‌باری بر IEQ نداشته باشند.

هدف ۲: تعیین میزان بهبودهای IEQ در اثر اجرای راهکارهای صرفه‌جویی انرژی.

هدف ۳: صحه‌گذاری این که پارامترهای IEQ انتخاب شده، راهنمایها یا استانداردهای قابل کاربرد IEQ را برآورده می‌کنند.

۳-۸ موضوعات M&V برای IEQ

این سند می‌تواند تحت دو موضوع اساسی M&V به کار رود. اولین موضوع اساسی و تمرکز اولیه این جلد، اجرای اصلاحات صرفه‌جویی انرژی در ساختمان‌های تجاری موجود است. معمولاً در این حالت، اندازه‌گیری‌های IEQ قبل و بعد از اصلاح مورد مقایسه قرار می‌گیرند. محدوده وسیعی از رویکردهای M&V (مانند اندازه‌گیری‌ها، مدل‌سازی و بازرسی‌ها) ممکن است به کار رود. دومین موضوع اساسی، پیش‌بینی اجرای آتی ویژگی‌های صرفه‌جویی انرژی در ساخت یک ساختمان جدید تجاری است. برای این موضوع، وقتی هدف ۱ یا ۲ M&V انتخاب می‌شود، لازم است که ویژگی‌های مربوط به یک ساختمان مرجع بدون خصوصیات صرفه‌جویی انرژی و ویژگی‌های مربوط به یک ساختمان با خصوصیات صرفه‌جویی انرژی اجرا شده، تعریف شود. مدل‌سازی تنها رویکرد قابل دسترس قبل از ساخت و ساز برای برآوردن تغییرات در IEQ است (هدف ۱ و ۲ M&V). پس تکمیل ساخت و ساز می‌توان برای تأیید این که پارامترهای IEQ کدها یا استانداردهای قابل کاربرد را برآورده می‌کنند، اندازه‌گیری‌هایی انجام داد (هدف ۳ M&V).

۴-۸ رویه M&V

جدول ۳ رویه اولیه توصیه شده برای M&V برای IEQ را نشان می‌دهد. رویکردهای M&V و روش‌های انتخابی M&V ذکر شده در این جدول، بعداً تشریح می‌شوند.

^۱ فعالیت‌های اندازه‌گیری و صحه‌گذاری IEQ به دلیل امکان تماس با آلاینده‌ها، سقوط و تماس با تجهیزات ولتاژ بالا یا دور، می‌تواند خطرناک باشد. کارکنان اجرای M&V برای IEQ باید در مورد شیوه‌های ایمنی کار خود آموزش دیده باشند. مستندات مرجع در جهت‌گیری سازمان حفاظت محیط زیست امریکا (EPA) در مورد کیفیت هوای داخلی به صورت کیت مربی (یا کتابچه راهنمای دانشجویی)، موجودند. برای خرید می‌توان به <http://www.epa.gov/iaq/base/hagapp2.html> رجوع کرد. این اسناد را می‌توان از سرویس ملی اطلاعات فنی (NTIS)، وزارت بازرگانی ایالات متحده، Port Royal Road ۵۲۸۵، اسپرینگ فیلد، ویرجینیا ۲۲۱۶۱ (تلفن ۰۵۵۳-۶۸۴۷-۱۸۰۰) هم خریداری کرد. شماره‌های مرجع NTIS به ترتیب برای کیت مربی و کتابچه راهنمای دانشجویی عبارتند از AVA۱۹۲۷۷B۰۰ و AVA۱۹۲۷۶SS۰۰.

۲ یک ساختمان با ساکنی‌ی که شکایتهای بیش از حد سلامتی یا آسایش دارند، سومین موضوع اساسی M&V برای IEQ است. ولی این سند به عنوان یک راهنمای برای تشخیص یا بررسی علل چنین مشکلاتی درنظر گرفته نشده است. برای چنین مواردی چندین سند موجود ممکن است مورد استفاده قرار گیرند (مثلاً ISIAQ، ۱۹۹۱ EPA/NIOSH ۱۹۹۶ ECA، ۱۹۸۹ به صورت پیش‌نویس)، ویکس و گمج ۱۹۹۰، رفتری ۱۹۹۳، ناتانسون ۱۹۹۵). معمولاً یک رویکرد جستجوی مرحله‌ای توصیه می‌شود. مراحل اولیه شامل بازرسی ساختمان و بحث با ساکنین ساختمان است. اندازه‌گیری‌های گران تنها در صورت نیاز در مراحل بعدی جستجو پیشنهاد می‌شوند. این راهنمای، به اهمیت حفظ کانال‌های ارتباطی باز درباره مشکلات، IAQ و تحقیقات اشاره دارد.



جدول ۳: رویه M&V

| مراحل در رویه M&V | توضیحات |
|---|--|
| ۱. تعریف اهداف M&V | ر.ک بخش ۲-۱ |
| ۲. انتخاب نفرات M&V | الف) فرد مسئول انجام اندازه‌گیری‌ها باید دارای مهارت‌ها و دانش‌های لازم باشد، معمولاً مشاوران خارج از سازمان با تخصص IEQ در دسترسند. ب) مالک باید تصمیم بگیرد که آیا فرد مسئول اندازه‌گیری بایستی مستقل از سازمان باشد (مثلًا اسکو) که به لحاظ مالی از یافته‌های مثبت سود ببرد یا خیر، یا آیا ممکن است اشتباه مستقل رخ دهد یا خیر. |
| ۳. انتخاب رویکرد عمومی M&V | ر.ک. بخش ۱-۵ |
| ۴. انتخاب پارامترهای خاص IEQ و روش‌های M&V برای اندازه‌گیری و پیش‌بینی مقادیر این پارامترها | ر.ک. بخش ۶-۸، ۶ و ۴ |
| ۵. ایجاد طرح‌هایی برای تفسیر M&V داده‌های اندازه‌گیری | الف) عموماً، داده‌های اندازه‌گیری یا پیش‌بینی شده IEQ با داده‌ها یا پیش‌بینی‌های حاصل از یک دوره زمانی دیگر، با داده‌های خط مبنای که مجموعه‌ای از ساختمان‌ها که نماینده هستند، یا نسبت به مقادیر مندرج در استانداردها مقایسه می‌شوند. ب) ر.ک. بخش ۴-۸، ۳-۸ و ۵-۸ |
| ۶. تعریف الزامات برای صحت M&V و رویه‌های کنترل کیفیت برای اندازه‌گیری‌ها | اغلب صحت موردنیاز بستگی به میزان تغییر موردنانتظار در IEQ دارد. |
| ۷. انتخاب دوره‌های اندازه‌گیری یا بازرگانی | الف) اغلب، مقادیر پیش از اصلاحات پارامترهای IEQ با مقادیر پس از اصلاح مقایسه می‌شوند. ب) بسیاری پارامترهای IEQ به دلیل تغییر در عملیات ساختمان، نرخ انتشار آلاینده داخلی یا کیفیت هوای خارجی، با زمان تغییر می‌کنند. اندازه‌گیری‌ها باید تحت شرایط مناسب اتفاق بیافتد (مثلًا حداقل تامین هوای بیرونی) یا باید میانگین محدوده‌ای از شرایط باشد. اگر آب و هوای کیفیت هوای خارجی یا میزان سکنه بین دوره‌های قبل و بعد از اصلاحات به طورقابل توجهی تغییر کند، مقایسه اندازه‌گیری‌های قبل و بعد از اصلاحات ممکن است اثر صرفه‌جویی انرژی را بر IEQ به درستی مشخص نکند. ج) شرایط گرمایی داخلی و غلظت آلاینده در ساختمان‌ها به تغییرات در عوامل کنترل‌کننده بلاfaciale پاسخ نمی‌دهد. د) اندازه‌گیری لحظه‌ای دما، رطوبت و غلظت آلاینده‌های هوای اغلب دارای ارزش نیست. |
| ۸. انتخاب نقاط اندازه‌گیری | الف) استانداردهای آسایش حرارتی، راهنمایی را برای نقاط اندازه‌گیری فراهم کرده‌اند. ب) داده‌های نقاط اندازه‌گیری باید نماینده داده‌ها در شرایطی باشند که توسط ساکنین تجربه می‌شود. بدترین محلها هم ممکن است پایش شوند. ج) منطقه تنفس مهمترین محل برای اندازه‌گیری‌های آلاینده‌های هوای است. د) غلظت آلاینده‌ها در جریان هوای بازگشتی HVAC تقریباً می‌تواند غلظت میانگین را در بخشی از ساختمان نشان دهد که از آن هوای بازگشتی برداشته شده است (بدون تهویه جایه‌جایی). |
| ۹. تعریف هزینه‌های قابل قبول M&V | به طور کلی مخارج باید در مقایسه با صرفه‌جویی‌های موردنانتظار از راهکارهای صرفه‌جویی انرژی کم باشد. |
| ۱۰. انتخاب تجهیزات M&V | تجهیزات باید الزامات صحت، هزینه و ثبت داده‌ها را برآورده کند. |
| ۱۱. اطلاع‌رسانی به ساکنین در مورد طرح‌های M&V | اندازه‌گیری‌هایی که در مورد آنها توضیح داده نشود ممکن است باعث نگرانی ساکنین درباره IEQ شود. |
| ۱۲. اجرای اندازه‌گیری‌ها، بازرگانی یا مدل‌سازی‌ها | روش‌های به کار گرفته شده باید ویژگی‌های صحت، محدوده و زمان و محدودیت‌های هزینه را برآورده کند. |
| ۱۳. تجزیه و تحلیل و گزارش نتایج | نتایج باید عموماً در دسترس ساکنین باشد. |

۵-۸ رویکردهای اساسی M&V

این بخش رویکردهای اساسی M&V برای IEQ و وضعیت هر رویکرد عمومی قابل کاربرد را مشخص می کند.

۱-۵-۸ رویکرد ۱: بدون M&V برای IEQ

جدول ۲ چندین راهکار صرفهجویی انرژی (مانند ارتقای چیلر) را ذکر می کند که یا احتمال تاثیر بر IEQ ندارد یا تنها ممکن است تاثیر مفیدی بر IEQ داشته باشند. عموماً انجام ندادن M&V برای IEQ، زمانی است که احتمال زیادی وجود نداشته باشد که راهکارهای صرفهجویی انرژی منجر به اثر بارز زیان بار بر EQ شوند. ولی اگر هدف M&V تعیین مقدار بهبود پیش‌بینی شده در EQ باشد، باز هم ممکن است انجام شود.

۲-۵-۸ رویکرد ۲: IEQ بر مبنای مدل‌سازی

معمولآً مدل‌سازی IEQ تنها روش در دسترس برای پیش‌بینی میزان تغییرات در EQ در اثر اجرای راهکارهای صرفهجویی انرژی در ساخت جدید است. به علاوه در صورتی که روش‌های اندازه‌گیری بسیار گران یا غیر قابل دسترس باشند، ممکن است مدل‌سازی برای برآورد تغییرات در غلظت آلاینده داخلی در اثر تغییر میزان تهویه مناسب باشد.

مدلهای بسیار ساده موازنۀ جرم می‌توانند برآورد مفیدی از تغییرات غلظت آلاینده‌های داخلی مورد انتظار در اثر تغییر میزان تهویه یا میزان انتشار آلاینده داخلی برای یک منطقه با هوای به خوبی مخلوط شده فراهم آورند. بسیاری از مقاله‌های علمی چنین مدل‌هایی که می‌توانند با استفاده از نرم‌افزار صفحه گسترده اجرا شوند را توصیف می‌کنند (مانند پرسیلی و دالز، ۱۹۹۰، نظرف و همکاران ۱۹۹۳، فیسک و د آمیدا ۱۹۹۰). چند مدل چند منطقه‌ای بسیار پیچیده‌تر در دسترسند (آزمایشگاه‌های ملی، ۱۹۹۳، بخش ۳). بسیاری از مدل‌های پیچیده، نیاز به ورودی‌های مدل گسترده و تخصص مدل‌سازی قابل توجه در خصوص IEQ دارند.

ابزارهای شبیه‌سازی روشنایی همچون برنامه Radiance (وارد و روبنسن، ۱۹۹۸) می‌توانند برایند توزیع روشنایی حاصل از اکثر سیستم‌های روشنایی و روشنایی روز را مدل‌سازی کند، ولی تنها چند پارامتر کیفیت روشنایی، همچون درخشنده‌گی با این ابزارها محاسبه می‌شوند. در اینجا به ورودی‌های گسترده به مدل و تخصص قابل توجه مدل‌سازی نیاز است.

۳-۵-۸ رویکرد ۳: اندازه‌گیری‌های کوتاه‌مدت از پارامترهای IEQ انتخاب شده

ممکن است اندازه‌گیری‌های کوتاه‌مدت (مانند اندازه‌گیری پیک ماهه یا کمتر) برای پارامترهای IEQ استفاده شوند که به طور بارزی با فصل یا با سبک عملیات ساختمان تغییر نمی‌کنند. مثال‌هایی از چنین پارامترها عبارتند از: میزان روشنایی در بخش اصلی ساختمان و میزان حداقل جریان هوای بیرونی در سیستم‌های HVAC حجم ثابت. وقتی که نتیجه مورد نظر، یک پارامتر IEQ برای مجموعه تعریف‌شده‌ای از آب‌وهوا و شرایط عملیاتی ساختمان همچون شرایط منجر به بدترین IEQ باشد هم ممکن اندازه‌گیری‌های کوتاه‌مدت است مناسب باشد. در این مثال، اندازه‌گیری‌های کوتاه‌مدت می‌توانند تنها تحت این شرایط انجام شوند.

۴-۵-۸ رویکرد ۴: اندازه‌گیری دائم طولانی‌مدت از پارامترهای انتخاب شده IEQ

اندازه‌گیری دائم طولانی‌مدت اغلب برای دنبال کردن پارامترهای IEQ انتخاب شده نظریه: دما و رطوبت داخلی، غلظت دی‌اکسیدکربن، غلظت مونوکسید کربن، و میزان ورود هوای بیرونی به هواساز مفید و مقرر به صرفه است. برای اکثر دیگر پارامترهای IEQ، اندازه‌گیری‌های دائم طولانی‌مدت به صورت بازدارنده‌ای پر هزینه یا غیر قابل دسترس هستند. در سیستم‌های پایش پیوسته‌ای که از یک حسگر برای برداشت و تحلیل نمونه چند نقطه استفاده می‌شود، هزینه حسگرها، نگهداری و کالیبراسیون آنها ممکن است کمتر شود. ولی برداشت برخی از آلاینده‌ها مانند ذرات و اکثر VOC‌ها از طریق لوله‌های نمونه‌برداری بلند منجر به خطاهای قابل توجهی در اندازه‌گیری خواهد شد.



۵-۵-۵ رویکرد ۵: نظرسنجی‌ها برای ارزیابی نظرات و قضاوت ساکنین از IEQ

در بسیاری موارد تعیین نظر ساکنین از طریق یک نظرسنجی به اندازه اندازه‌گیری IEQ نتیجه مناسبی است. هزینه‌های نظرسنجی می‌تواند کمتر یا بیشتر از اندازه‌گیری‌های فیزیکی باشد.

دو استفاده اولیه از نظرسنجی‌ها در موضوع M&V وجود دارد. اول، ترتیب دادن یک نظرسنجی قبل و بعد از اجرای یک راهکار صرفه‌جویی انرژی می‌تواند اطلاعاتی را در مورد تغییر احساس شده در مورد IEQ و گزارش‌های ساکنین از علائم بیماری، فراهم آورد. دومین روش استفاده از نظرسنجی‌ها در موضوع M&V برای IAQ، انجام یک بار نظرسنجی و مقایسه نتایج آن با داده‌های خط مبنای است که قبلاً در دیگر ساختمان‌ها با همان ابزار نظرسنجی به دست آمده است.

داده‌های نظرسنجی نظری هستند، از این رو این داده‌ها ممکن است تحت تاثیر عوامل روانی همچون رضایت شغلی قرار گیرند. بخشی از ساکنین ممکن است حتی زمانی که IEQ بهتر از مقدار متوسط است، ابراز نارضایتی کنند. به علاوه، نظرسنجی‌ها تنها می‌توانند پاسخ‌هایی به IEQ را ارزیابی کند که با قوای حسی انسان قابل تشخیص باشد. در معرض قرارگیریهای IEQ که ریسک برخی از اثرات مزمن بیماری را افزایش می‌دهد مانند سرطان ریه در اثر تماس با رادون، با استفاده از نظرسنجی‌ها تشخیص داده نخواهد شد.

طراحی نظرسنجی و روش‌های اجرای آن می‌تواند نتایج آن را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین، نظرسنجی‌ها باید بر مبنای پرسشنامه‌های معیبر و روش‌های اجرائی باشد که توسط کارمندان دارای تخصص مناسب تدوین شده‌اند. برای کاهش ریسک جانبداری، وجود نرخ بالای پاسخگویی (مثلاً بیش از ۸۰٪) به نظرسنجی‌ها لازم است (مثالاً میزان بالاتر پاسخ‌گویی از طرف ساکنین ناراضی می‌تواند کل نتایج را جانبدارانه کند).

روش‌های نظرسنجی بسیار معتمدی برای آسایش حرارتی در دسترسند. معمولاً احساس گرما با استفاده از مقیاس هفت- نقطه‌ای ارزیابی می‌شود (مانند ASHRAE ۱۹۹۲b، ۱۹۹۴، ایزو ۱۹۹۲). داده‌های خط‌مبنا توسط دوبییر و برآگر (۱۹۹۸) از نظرسنجی‌های آسایش حرارتی انجام شده در سراسر جهان، گردآوری شده است.

چندین ابزار نظرسنجی (پرسشنامه) ارزیابی‌های گستره‌های از سطح رضایتمندی یا برداشت‌ها از پارامترهای متعدد IEQ همچون میزان روشنایی، کیفیت روشنایی، کیفیت آکوستیک، جریان هوا، پذیرش کیفیت هوای داخلی، تهویه و غیره را در خود گنجانده‌اند. معمولاً همین نظرسنجی‌ها حاوی جمع‌آوری داده‌ها درباره شیوع یا شدت علائم نامشخص بیماری تجربه شده توسط کارمندان اداری نیز هست. یک نظرسنجی مورد حمایت سازمان محیط زیست ایالات متحده از علائم نامشخص از ۱۰۰ ساختمان اداری در امریکا داده جمع‌آوری کرده است (EPA، ۱۹۹۴، برایتمن و همکاران ۱۹۹۷). یک پروژه ممیزی اروپایی، داده‌های علائم بیماری را از ۵۶ ساختمان اداری جمع‌آوری کرده است (بلویسن و همکاران ۱۹۹۶). استنبرگ و همکاران (۱۹۹۳) و ساندل (۱۹۹۴) داده‌های مشابهی را که از تقریباً ۵۰ کارمند اداری در ۲۱ ساختمان در سوئد به دست آمده بود را تشریح کردند.

پرسشنامه‌های ارزیابی رضایتمندی ساکنین از روشنایی قابل دسترس هستند (کولین و همکاران ۱۹۹۰، دیلون و ویسچر ۱۹۸۷، اکلوند و بویس ۱۹۹۵، هیگ و لوفبرگ ۱۹۹۸) هرچند ممکن است نیاز به تغییراتی برای کاربردهای خاص باشد.

۶-۸ روش‌های انتخابی M&V برای پارامترهای IEQ خاص

این بخش روش‌های انتخابی M&V را به شکل جدول برای پارامترهای خاص IEQ مشخص کرده و توضیحاتی را برای این روشها فراهم کرده است. در ابتدا روش‌های M&V برای آسایش حرارتی و تهویه فهرست شده‌اند چرا که اصلاحات صرفه‌جویی انرژی این پارامترها را

^۱ شواهدی وجود دارد که پاسخ‌ها به نظرسنجی‌های علائم نامشخص بیماری گاهی حتی بدون هیچ تغییری در شرایط ساختمان یا IEQ تغییر می‌کند. اغلب ساکنین در دومین بار از دو نظرسنجی انجام شده در طول یک هفته یا دو بخش زمانی جدا، علائم بیماری مرتبط با ساختمان کمتری را گزارش می‌کنند. بنابراین، ممکن است تصحیح تغییر در نتایج نظرسنجی‌های به دست آمده در محل اجرای اصلاحات صرفه‌جویی انرژی از طریق تغیریق تغییر نتایج نظرسنجی از یک جمعیت کنترلی ضروری باشد.

² - Bias risk

بیشتر تحت تاثیر قرار می‌دهد. جداول شامل کل روش‌های ممکن M&V نمی‌شود. روش‌های عملی‌تر و با ارزش‌تر با علامت "♦" نشان داده شده‌اند. راهنمایی عمومی برای اندازه‌گیری غلظت آلایینده هوای داخلی در چندین نشریه (مانند ACGIH، ۱۹۹۵، ناگدا و هارپر ۱۹۸۹) در دسترس هستند.

جدول ۴: روش‌های انتخابی M&V برای پارامترهای خاص IEQ

| ردیف | M&V / روش انتخابی | پارامتر IEQ | توضیحات |
|-------------------------|--|--|---------|
| آسایش حرارتی | | | |
| ۱ | روش انتخابی ۱. اندازه‌گیری‌های چندپارامتر مشخص شده در استانداردهای آسایش حرارتی (ASHRAE ۱۹۹۲b، ایزو ۱۹۹۴) | روش انتخابی ۱. اندازه‌گیری ممکن از دامای تابشی متوسط، رطوبت نسبی و سرعت هوای از ارتفاعهای مختلف در فضاهای کاری متعدد (۲۰ تا ۳۰ محل) اندازه‌گیری می‌شود. ب) هزینه سیستم اندازه‌گیری حداقل ۵۰۰۰ دلار است. سیستم ممکن است بین نقاط حرکت داده شود (مثلًاً ر.ک. دودییر و فونتین ۱۹۹۴). ج) این روش تنها برای داده‌های کوتاه‌مدت در هر نقطه تهیه شده است. د) ابزارهای اندازه‌گیری آسایش حرارتی از نظر تجاری در دسترس هستند. | |
| ۲ | ♦ روشن انتخابی ۲. اندازه‌گیری چند نقطه‌ای و ثبت دمای هوای و/با رطوبت با استفاده از دستگاه‌های ارزان قابل حمل یا ثابت | الف) در بسیاری از موقعیت‌های معمول، اندازه‌گیری دمای هوای از ارتفاع واحد (بدون سرعت هوای رطوبت، و دمای تابشی متوسط) کافی است. ب) این روش انتخابی برای موقعیت‌های با سرعت هوای بالا (مثلًاً فن‌های موردن استفاده برای سرمایش)، دمای دارای لایه‌بندی زیاد (مثل تهویه جایه‌جایی) یا به دست آوردن با اتلاف زیاد گرمای تابشی (مثل نزدیک به پنجره‌های سرد) مناسب نیست. ج) صحت حسگر دمایی باید تقریباً 0.25°C باشد زیرا اختلاف دمایی کمتر از 1°C می‌تواند به طور بارزی آسایش حرارتی را تحت تاثیر قرار دهد. د) صحت حسگر رطوبتی باید تقریباً $5\% \text{RH}$ باشد. ه) هزینه حسگر باطری دار با دیتا‌لگر برای اندازه‌گیری یک نقطه تقریباً برابر 200 دلار است. | |
| ۳ | ♦ روشن انتخابی ۳. نظرسنجی‌های آسایش حرارتی (شیلر و همکاران ۱۹۹۸، دو دییر و فونتین ۱۹۹۴) | الف) در بسیاری از موارد، نظرسنجی‌ها بهترین روش انتخابی هستند. ب) نظرسنجی‌ها ممکن است درباره میزان کنونی آسایش حرارتی یا درباره آسایش حرارتی در طول دوره طولانی پیشین سوال پرسند. | |
| میزان تهویه هوای بیرونی | | | |
| ۴ | روشن انتخابی ۱. اندازه‌گیری جریان هوای بیرون به هواساز با استفاده از بادسنجه ASHRAE ۱۹۹۳، SMACNA ۱۹۸۸، یوترسون و ساور ۱۹۹۰، سولبرگ و همکاران ۱۹۹۸ | الف) اغلب وقتی که اندازه‌گیری‌ها نزدیک کرکره‌های هواکش یا دمپرهای هوای بیرونی انجام می‌شود، صحت زیر سوال می‌رود. ب) ♦ اگر بتوان اندازه‌گیری‌ها را در طول کافی از کanal مستقیم هوای بیرونی انجام داد، صحت بهتری به دست می‌آید. | |
| ۵ | ♦ روشن انتخابی ۲: اندازه‌گیری جریان هوای بیرون به هواساز بر مبنای جریان تامین HVAC و درصد هوای بیرونی (دریس و همکاران ۱۹۹۲) | الف) جریان تامین هوای به طور معمول از طریق بالومترها (هودهای جریان هوای، لوله پیتو یا بادسنجه حین عملیات ^۱ در جریان هوای ورودی، یا از ایستگاه‌های داتمی اندازه‌گیری جریان تامین هوای بیرونی بدست می‌آید. ب) درصد هوای بیرونی از دی‌اکسیدکربن یا مواده جرم گاز ردیاب تعیین می‌شود. ج) روش دمایی تعیین درصد هوای بیرونی اغلب نادرست است. | |
| ۶ | روشن انتخابی ۳. تعیین میزان تهویه هوای بیرونی با استفاده از روش‌های گاز ردیاب ASTM ۱۹۹۵، NORDTEST ۱۹۸۲، ۱۹۸۸، لاغوس و پرسیلی ASHRAE ۱۹۹۸، فالکنر و همکاران ۱۹۸۵، چارلزورت ۱۹۸۸، ۱۹۹۸ | الف) این روش‌ها شامل کاهش تدبیری گاز ردیاب، افزایش، و روش‌های مبتنی بر رهاسازی مداوم گاز ردیاب به محیط داخلی است. ب) اندازه‌گیری‌ها می‌تواند برای هر دو تهویه طبیعی و مکانیکی انجام شود. ج) صحت معقول (مثلًاً $15\%-25\%$) در بسیاری ساختمان‌ها ممکن است. د) برای اکثر روش‌های گاز ردیاب، میزان تهویه در طول دوره اندازه‌گیری منطقاً باید پایدار باشد. ه) اندازه‌گیری‌ها اغلب گران و نیازمند تخصص قابل توجه هستند (هزینه دستگاه‌ها عواملاً بیش از $10,000$ دلار است). و) اکثر روش‌ها نرخ تهویه نماینده را برای یک دوره زمانی کوتاه (چند ساعت) به دست می‌دهند، برخی روشها یک میزان تهویه مؤثر میانگین را برای یک دوره طولانی فراهم می‌آورد. | |

¹ Hot wire anemometer



| | | |
|--|--|----|
| <p>(الف) معمولاً هموارکننده جریان هوا^۱ و حسگرهای چند نقطه‌ای سرعت در مجاورت دمپرها/هواکش‌های ورود هوای بیرونی به نصب می‌شوند. ب) محصولات تجاری در دسترس نسبتاً جدید هستند بنابراین داده‌های عملکرد محدودی در دسترس است.</p> | <p>روش انتخابی ۴: تعیین میزان تهویه هوای بیرونی با استفاده از ایستگاه‌های اندازه‌گیری جریان هوای در هواساز</p> | ۷ |
| غلظت دی‌اکسیدکربن | | |
| <p>(الف) میزان اوج یا میانگین زمانی غلظت دی‌اکسید کربن، شاخص‌های مفیدی از چگونگی کنترل موثر ضایعات مایع زیستی تولیدشده توسط ساکنین از طریق تهویه هستند و ممکن است شاخص نسبتاً خوبی برای دیگر آلاینده‌های مرتبط با سکنه باشد. ب) اندازه‌گیری غلظت دی‌اکسیدکربن در چندین روش برای برآورد میزان تهویه مورد استفاده (و اغلب مورد استفاده غلط) قرار گرفته است. در بسیاری از ساختمان‌ها، تعیین صحیح میزان تامین هوای بیرونی با استفاده از داده‌های دی‌اکسیدکربن دشوار است که دلایل آن عبارتند از: عدم قطعیت‌ها و تغییرات زمانی در تعداد سکنه، میزان نامشخص تولید دی‌اکسیدکربن توسط ساکنین، تغییر تدریجی غلظت دی‌اکسیدکربن پس از تغییرات در تهویه یا ساکن شدن. ج) هزینه آنالیزور دی‌اکسیدکربن معمولاً ۷۰۰ تا ۳۰۰۰ دلار است.</p> | <p>♦ روش انتخابی ۱. آنالیزور بلادرنگ^۲ مادون قرمز دی‌اکسیدکربن با ثبت خروجی در طول زمان (پرسیلی و دالز ۱۹۹۰، پرسیلی ۱۹۹۳، ASTM ۱۹۹۸)</p> | ۸ |
| غلظت مونوکسیدکربن | | |
| <p>(الف) افزایش غلظت مونوکسیدکربن داخلی نسبت به غلظت خارجی آن، ممکن است نشانگر خرابی تخلیه گازهای خروجی یک دستگاه احتراقی یا نشتی اگزوز خودروها به داخل ساختمان باشد. ب) هزینه دستگاه احتراقی یا نشتی اگزوز خودروها به داخل ساختمان باشد. ب) هزینه هشدار دهنده معمولی برای چندین هزار دلار است.</p> | <p>روش انتخابی ۱. آنالیزور بلادرنگ مادون قرمز دی‌اکسیدکربن با ثبت خروجی در طول زمان</p> | ۹ |
| <p>(الف) افزایش مونوکسیدکربن داخلی نسبت به غلظت خارجی، ممکن است نشانگر خرابی تخلیه گازهای خروجی یک دستگاه احتراقی یا نشتی اگزوز خودروها به داخل ساختمان باشد. ب) هزینه هشدار دهنده معمولی تقریباً ۱۰۰ دلار است.</p> | <p>♦ روش انتخابی ۲. استفاده از هشدار دهنده‌های کم هزینه مونوکسیدکربن</p> | ۱۰ |
| غلظت اوزون | | |
| <p>(الف) اگر راهکارهای صرفه‌جویی انرژی که میزان تهویه را تغییر می‌دهد، به طور بارزی نسبت غلظت داخلی - خارجی یا متوسط زمانی غلظت اوزون داخلی را تحت تاثیر قرار دهد، شاید این اندازه‌گیری در شهرهای با اوزون بالا مفید باشد. ب) غلظت داخلی و خارجی اوزون بهشت با زمان متغیر است. ج) تجهیزات اندازه‌گیری نسبتاً گران و بیش از ۶۰۰۰ دلار است، بنابراین اغلب اندازه‌گیری غیر عملی است.</p> | <p>روش انتخابی ۱. استفاده از آنالیزور بلادرنگ الکتروشیمیایی با دیتالاگر</p> | ۱۱ |
| غلظت ذرات | | |
| <p>(الف) غلظت ذرات در داخل می‌تواند با محدودیت‌های مشخص شده در استانداردها مقایسه شود یا ممکن است اثر راهکار صرفه‌جویی انرژی بر نسبت غلظت داخلی - خارجی ارزیابی شود. ب) هوای خارجی یک منبع بارز و بعضی اوقات غالب از ذرات داخل است. ج) غلظت داخلی و خارجی در طول زمان تغییر می‌کند. د) هزینه دستگاه‌های بلادرنگ معمولی حداقل چندین هزار دلار است.</p> | <p>روش انتخابی ۱. شمارش بلادرنگ ذرات با استفاده از دستگاه‌های پراکنش نور^۳</p> | ۱۲ |
| <p>(الف) غلظت ذرات در داخل می‌تواند با حدود مشخص شده در استانداردها مقایسه شود یا ممکن است اثر راهکار صرفه‌جویی انرژی بر نسبت غلظت داخلی - خارجی ارزیابی شود. ب) هوای خارجی یک منبع بارز و بعضی اوقات غالب برای ذرات داخل است. ج) غلظت داخلی و خارجی در طول زمان تغییر می‌کند. د) هزینه‌های ابزار نمونه‌گیری برای اندازه‌گیری یک محل تقریباً ۱۰۰۰ دلار آمریکا است. ترازوی دقیق ممکن است چند هزار دلار هزینه داشته باشد. هزینه‌های کار با نمونه‌ها زیاد است.</p> | <p>روش انتخابی ۲. برداشت نمونه هوای از درون فیلترها با نرخ دقیق و شناخته شده و تعیین جرم ذرات جمع شده با وزن کردن فیلترها با ترازوی دقیق.</p> | ۱۳ |

¹- Airflow straightner

²- Real time

³-Light Scattering Instrument

غلظت آئرسولهای زیستی

| | | |
|---|--|----|
| <p>(الف) اندازه‌گیری گران است، غلظتها ممکن است به مقدار زیادی با زمان تغییر کند در حالی که دوره‌های جمع‌آوری نمونه کمتر از ۱۵ دقیقه است. ب) نتایج اندازه‌گیری، به محیط کشت و شرایط کشت دادن بستگی دارد. ج) روش‌های مبتنی بر کشت، ارگانیسم‌های غیر قابل کشت (مانند مرده) را که ممکن است منجر به اثرات بیماری شوند را تشخیص نمی‌دهد. د) سطوح بالای تخصص مورد نیاز است.</p> | <p>روش انتخابی ۱. استفاده از برخورد کننده (Impactor) تک یا چند مرحله‌ای برای جمع‌آوری نمونه‌ها بر روی محیط‌های کشت، کشت و شمارش و شناسایی کولونی‌های میکروبی (ACGIH، ۱۹۹۰، ۱۹۹۵c، ۱۹۹۵b)</p> | ۱۴ |
| ترکیبات آلی فرار موجود در هوای | | |
| <p>(الف) ر.ک. توضیحات در بخش ۳ در باره استفاده از داده‌های TVOC. ب) هزینه تجهیز نمونه‌گیری برای یک محل اندازه‌گیری د معمولًا کمتر از ۱۰۰۰ دلار آمریکا است. ج) هزینه آنالیز برای TVOC تقریباً ۱۰۰ دلار آمریکا به ازای هر نمونه است.</p> | <p>♦ روش انتخابی ۱. جمع‌آوری نمونه‌ها بر روی جاذب‌های جامد و آنالیز نمونه‌ها در یک آزمایشگاه برای TVOC با استفاده از کروماتوگرافی گازی دارای آشکارساز یونیزاسیون شعله یا کروماتوگرافی گازی - اسپکترومتری جرمی (هاجسون، ۱۹۹۵ ECA، ۱۹۹۷ ECA)</p> | ۱۵ |
| <p>ارزش اندازه‌گیری‌های TVOC با آنالیزور مادون قرمز نامشخص است زیرا پاسخ آنالیزور بسته به مخلوط ترکیبات در هوای تغییر می‌کند.</p> | <p>روش انتخابی ۲. استفاده از آنالیزور مادون قرمز حساس (مانند فوتاکوستیک) برای اندازه‌گیری غلظت TVOC (هاجسون ۱۹۹۵)</p> | ۱۶ |
| <p>(الف) ر.ک. توضیحات در بخش ۳ درباره VOC ها. ب) هزینه تجهیز نمونه‌برداری برای اندازه‌گیری یک محل واحد معمولًا کمتر از ۱۰۰۰ دلار آمریکا است. هزینه آنالیز برای یک مجموعه ۱۰ تا ۱۵ تایی از VOC ها تقریباً ۵۰۰ دلار آمریکا به ازای هر نمونه است.</p> | <p>روش انتخابی ۳. جمع‌آوری نمونه‌ها بر روی جاذب‌های جامد و آنالیز نمونه‌ها با استفاده از کروماتوگرافی گازی - اسپکترومتری جرمی برای غلظت‌هایی از چندین VOC ها یا خاص (مثلًا تعیین مقادیر فراوان ترین VOC ها یا آن‌هایی که از منابع مشخص هستند (هاجسون، ۱۹۹۵، ۱۹۹۴C، ۱۹۹۴b، ۱۹۹۴ ASTM، ۱۹۹۷ ECA، ۱۹۹۸b، ۱۹۹۷، ۱۹۹۶، ۱۹۹۵b)</p> | ۱۷ |
| پارامترهای روشنایی و رضایتمندی | | |
| <p>(الف) یک بار اندازه‌گیری از شدت روشنایی (شدت روشنایی در ارتفاع کار) و یکنواختی در فضاهای تیپ. ب) ابزار (نورسنج) نسبتاً ارزان است (تقریباً ۲۰۰ تا ۴۰۰ دلار). ج) برای این که کدام فضاهای به عنوان تیپ انتخاب شوند و برای انجام درست اندازه‌گیری‌ها، تخصص مورد نیاز است.</p> | <p>روش انتخابی ۱. اندازه‌گیری شدت روشنایی مطابق با استانداردهای موجود (IES ۱۹۹۳)</p> | ۱۸ |
| <p>(الف) اندازه‌گیری توزیع روشنایی (قابل حصول با یک سیستم تصویربرداری) در فضاهای تیپ. ب) سیستم‌های تصویربرداری موجود هنوز در مراحل ابتدایی هستند. نرمافزاری برای آنالیز تصاویر پس از تصویربرداری، در دسترس است، ولی ابزارهای تحلیل موجود پارامترهای کیفیت نور را مستقیماً از داده‌های روشنایی، محاسبه نمی‌کنند. ج) اندازه‌گیری درخشنده‌گی مستقیم از منابع در میدان دید (هردوی روشنایی برق و روشنایی روز)، نیاز به نورسنج. مستند کردن موقعیت دقیق اندازه‌گیری‌های روشنایی دشوار است، بنابراین تکرارپذیری زیر سوال است. د) برخی منابع نوری (مانند روشنایی نور) با زمان متغیر هستند.</p> | <p>روش انتخابی ۲. انجام اندازه‌گیری چند پارامتری منطبق با استانداردهای موجود (IES ۱۹۹۳)</p> | ۱۹ |
| <p>(الف) اغلب کم‌هزینه‌ترین روش است. ب) نتایج نظرسنجی می‌تواند در طول زمان تلفیق شود. ج) نظرسنجی به خوبی طراحی شده می‌تواند در تشخیص منابع خاص مشکلات روشنایی ساکنین کمک کند.</p> | <p>♦ روش انتخابی ۳. ارزیابی آسایش یا رضایت ساکنین از روشنایی از طریق یک نظرسنجی (کالینز و همکاران، ۱۹۹۰، دیلون و ویسچر، ۱۹۸۷، اکلوند و بویس، ۱۹۹۵، هیگ و لوفبرگ ۱۹۹۸)</p> | ۲۰ |



| ردیابی ساکنین از IEQ | شیوع یا شدت یافتن علائم حاد نامشخص بیماری | ردیابی با استفاده از نظرسنجی (ر.ک. بخش ۵-۵-۸) | ردیابی با استفاده از نظرسنجی (ر.ک. بخش ۵-۵-۱) |
|--|---|--|---|
| الف) ر.ک. توضیحات درباره نظرسنجیها در بخش ۵-۸. ب) نتایج نظرسنجی می‌تواند در طول زمان تلفیق شود. ج) رضایت بالا از کیفیت هوا اطمینان نمی‌دهد که آلاینده‌ها موجب ریسک سلامتی نمی‌شوند. د) بعضی اوقات ساکنین مشکلات را به یک منبع نادرست یا شرایط محیطی نامربوط، نسبت می‌دهند (مثالاً سر و صدای کامپیوترها به بالاستهای سیستم روشناهی نسبت داده می‌شود). | | ♦ ارزیابی با استفاده از نظرسنجی (ر.ک. بخش ۵-۵-۸) | ۲۱ |
| الف) ر.ک. توضیحات درباره نظرسنجی در بخش ۵-۸. ب) نتایج نظرسنجی می‌تواند در طول زمان تلفیق شود. ج) گزارش میزان کم علائم بیماری اطمینان نمی‌دهد که آلاینده‌ها فاقد ریسک سلامتی هستند. | شیوع یا شدت یافتن علائم حاد نامشخص بیماری | ♦ ارزیابی با استفاده از نظرسنجی (ر.ک. بخش ۵-۵-۱) | ۲۲ |

۹ به کارگیری راهنمای

برای به کارگیری این راهنمای، اعمال زیر توصیه می‌شود:

- ۱ گردآوری دانش عمومی درباره IEQ از طریق مرور بخش ۴ و ۵ یا مستندات معادل.
- ۲ استفاده از جدول ۲، بخش ۷ و در صورت لزوم اطلاعات تکمیلی برای راهکارهای صرفه‌جویی انرژی که اجرا خواهد شد برای تعیین:

 - الف) اثرات احتمالی راهکارهای صرفه‌جویی انرژی بر IEQ، و ب) اقدامات احتیاطی یا تعدیلی مرتبط.

- ۳ انتخاب یک هدف برای M&V مربوط به IEQ از بخش ۲-۱.
- ۴ انتخاب یک رویکرد M&V برای IEQ از بخش ۱-۵ بر مبنای راهکارها صرفه‌جویی انرژی و هدف.
- ۵ با فرض این که رویکرد M&V برای IEQ، رویکرد ۱ نباید (بدون M&V برای IEQ)، انتخاب و به کارگیری یک روش انتخابی M&V برای IEQ از جدول ۴. در طول اجرا، به صورت متناسب، استفاده از مراحل ۱۰-۴ روش M&V که در جدول ۳ تشریح شده. اگر جدول ۴ فاقد یک انتخاب قابل قبول M&V مربوط به IEQ بود، دیگر روش‌های انتخابی می‌تواند تدوین و استفاده شوند.
- ۶ تهییه و توزیع مستندات کتبی فرآیند M&V برای IEQ که شامل توصیف و توجیه تصمیمات مهم و رویدها به علاوه خلاصه و تفسیری از یافته‌ها باشد.

۱۰ ملاحظات پایانی

آگاهی از اثرات مهم IEQ بر آسایش، سلامتی، رضایت و بهره‌وری ساکنین ساختمان رو به افزایش است. اجرای پروژه‌های صرفه‌جویی انرژی در ساختمان‌های تجاری اغلب به صورت مثبت یا متفاوت می‌گذارد، بنابراین حین انتخاب و اجرای راهکارهای صرفه‌جویی انرژی، IEQ باید مدنظر قرار گیرد. برای بسیاری از پروژه‌ها، از طریق اجرای درست راهکارهای صرفه‌جویی انرژی و کاربرد دانش عمومی درباره IEQ می‌توان به راحتی از مشکلات IEQ اجتناب کرد. بعضی وقتها به منظور اطمینان از قابل قبول باقی ماندن IEQ یا تعیین میزان بهبود در IEQ، انجام M&V برای IEQ لازم است. این سند به تعلیم کارشناسان انرژی ساختمان درباره مرتبطترین وجوده IEQ کمک می‌کند و نیز رهنمودهایی درباره M&V برای IEQ را فراهم می‌آورد.

- 1 ACGIH (1990) *Guidelines for the assessment of bioaerosols in the indoor environment, Publication 3180*, American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Inc., Cincinnati, OH
- 2 ACGIH (1993) *Aerosol measurement: principles, techniques, and applications*, Klaus Willeke and Paul A. Baron, Eds. American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Inc., Publication 9400, Cincinnati, OH
- 3 ACGIH (1998) 1998-1999 *Threshold limit values for chemical substances and physical agents and biological exposure indices*. American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Cincinnati.
- 4 ACGIH (1995) *Air sampling instruments*, 8th Ed., Publication 0030, American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Inc., Cincinnati, OH
- 5 ACGIH (1995b) *Bioaerosols*, Harriet Burge, Ed., Publication 9612, American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Inc., Cincinnati, OH
- 6 ACGIH (1995c) *Bioaerosols handbook*, Christopher S. Cox and Christopher M. Wathes, Eds., Publication 9611, American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Inc., Cincinnati, OH
- 7 Andersson, K.; Bakke J.V., Bjorseth, O., Bornehag, C.-G., Clausen, G., Hongslo, J.K., Kjellman, M., Kjaergaard, S., Levy, F., Molhave, L., Skerfving, S., and Sundell, J. (1997) TVOC and health in non-industrial indoor environments: report from a Nordic Scientific Consensus Meeting at Langholmen in Stockholm, 1996 , *Indoor Air* 7(2): 78-91.
- 8 Arens, E and Baughman, A. (1996) Indoor humidity and human health, part 2: buildings and their systems , *ASHRAE Transactions* 102(1): 212-221.
- 9 Arens, E.A. Bauman, F.S., Johnston, L.P., and Zhang, H. (1991) Testing of localized ventilation systems in a new controlled-environment chamber , *Indoor Air* 1(3), pp. 263-281.
- 10 ASHRAE (1988) *ASHRAE / ANSI Standard 111-1988, Practices for measurement, testing, adjusting, and balancing of building heating, ventilating, and airconditioning systems*, American Society of Heating, Refrigerating, and Air Conditioning Engineers, Inc., Atlanta.
- 11 ASHRAE (1989) *ASHRAE standard 62-1989, ventilation for acceptable indoor air quality*, American Society of Heating, Refrigerating, and Air Conditioning Engineers, Atlanta.
- 12 ASHRAE (1992) *1992 ASHRAE handbook, HVAC systems and equipment*, American Society of Heating, Refrigerating, and Air Conditioning Engineers, Atlanta.
- 13 ASHRAE (1992b) *ASHRAE / ANSI Standard 55-1992, Thermal environmental conditions for human occupancy*, American Society of Heating, Refrigerating, and Air Conditioning Engineers, Atlanta.
- 14 ASHRAE (1995) *1995 ASHRAE handbook, HVAC applications*, American Society of Heating, Refrigerating, and Air Conditioning Engineers, Atlanta.
- 15 ASHRAE (1995b) *ANSI/ASHRAE Standard 55a-1995, Addendum to thermal environmental conditions for human occupancy*, American Society of Heating, Refrigerating, and Air Conditioning Engineers, Atlanta.
- 16 ASHRAE (1996) *1996 ASHRAE Handbook, HVAC Systems and Equipment*, American Society of Heating, Refrigerating, and Air Conditioning Engineers, Atlanta.
- 17 ASHRAE (1996b) *ASHRAE Standard 62-1989 Ventilation for acceptable indoor air quality, public review draft*, American Society of Heating, Refrigerating, and Air Conditioning Engineers, Atlanta.
- 18 ASHRAE (1996c) *Guideline 1-1996 - The HVAC commissioning process*, American Society of Heating, Refrigerating, and Air Conditioning Engineers, Atlanta.